
Fra: Arne Brandsdal <arne.brandsdal@gmail.com>
Sendt: 11. mai 2015 10:38
Til: Tore Johan Erstad
Emne: Fwd: moldekleiv

----- Videresendt e-post -----

Fra: **Bjoern Ove Lindvik** <lindvik6@online.no>
Dato: 10. mai 2015 kl. 19.31
Emne: moldekleiv
Til: Arne Brandsdal <arne.brandsdal@gmail.com>

Heisan Arne !

Har lest igjennom mailene du sendte meg,og kan gi følgende kommentarer til de.

-når det gjelder forsøpling på området,er det ikke noe som kommer fra oss,det lille arbeidet vi har utført så langt har vi passet vel på å rydde etter oss,noe som også er en del av våre retningslinjer i firmaet.Vi har forøvrig ryddet en del småting som er etter "gamle synder" ,søppel som har lagt der over lengre tider.

-når det gjelder tilstoppete rister, er det også en konsekvens av lite vedlikehold av disse ,som nok sporer seg et godt stykke tilbake i tid,men vi skal ta affere å rense disse ,noe som ikke er noe nevneverdig problem

-i bakkant av vår tomt vår det et lite tjern(vannansamling) pga av tilsiget fra myra der var blitt demmet opp ,fra dette tjernet rant det en liten bekk som gikk videre ned til fellesavløpet.I dette lille sideavløpet som noengang går tørt er det ingen fisk.Vi vil dermed legge en rørgate for denne bekken på ca 30 meter (det stykket som går på tvers av tomten)

-Som beredskap har vi lagt en lense på tvers av bekken,med tanke på evt slam fra sprengstein eller i verste fall en hydraulikkslange/drivstoffslange av maskinen skulle ryke (føre var prinsippet)

Håper dette gjør det mer oppklarende !

Med hilsen
Bjørn Ove Lindvik
Arnavågen Eiendom as

--
mvh

Arne Brandsdal
tlf 900 84 178