



**NGIB**  
**Brannforebyggjande avdeling**  
5914 ISDALSTØ

TELEFON 56 37 50 00  
TELEFAKS 56 37 51 09

06-June-2014

Arkiv: 2014  
Saksmappe: 522  
Sakshandsamar: Frode Langeland  
Dato: 16.05.2014

**Meland kommune**  
**Postboks 79**  
**5906 FREKHAUG**

## **TILSYNSRAPPORT**

### **Rossland Skule**

I medhald av "Brann og eksplosjonsvernloven" av 14.06.2002, § 13, med tilhøyrande "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" av 26.06.2002, (Førebyggandeforskrifta, FOBTOT) samt "Forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid i virksomheter" (HMS-forskrifta) av 01.01.1997, vart det utført tilsyn ved:

<b>Objekt</b>	<b>Type objekt</b>	<b>Objekt id</b>	<b>Gnr/bnr</b>
Rossland Skule	A40	20	45/59
<b>Adresse</b>	<b>Postnummer</b>	<b>Stad</b>	
0	5917	Rossland	
<b>Eigar</b>	<b>Førre tilsyn</b>	<b>Dato gjennomført tilsyn</b>	
		09.05.2014	

**For objektet/verksemda møte:**

**Brannvernleiar:** Hogne Brunborg  
**Eigar:** Erik Knag Johannesen  
**Verksemd:** Jarle Lillemoen

**Frå tilsynsmyndigheit møte:**

**Branninspektør:** Frode Langeland

#### **TILBAKEMELDING**

**Det skal gjevast tilbakemelding på denne rapporten innan 1 månad etter at den er motteken. Sjå siste del av rapporten.**

**Brannvernleiar sender kopi til eigar, brukarar og verneombod**

## **Innleiing**

Formålet med tilsynet er å vurdere om eigar og verksemda arbeider systematisk med branntryggleiken. Det vert lagt vekt på områder som er omtala i Internkontrollforskrifta § 5 og Førebyggjande forskrifta kap. 2 og 3. Formålet er og å få eit inntrykk av korleis internkontrollarbeidet vert administrert og praktisert ved verksemda.

I sammøte vart det føreteke ein gjennomgang av siste tilsynsrapport datert 11.09.2012, avvika som er nemnd i denne er nå lukka. Det vart også informert om kvifor det ikkje vart utført tilsyn ved skulen i 2013.

Tilsynsmyndigheten vil spesielt framheva at bedrifta har eit godt forankra eigenkontrollsystem på brannvernområdet, basert på risikovurdering. Utarbeid risikovurdering danner grunnlag for gode rutiner, for ettersyn og vedlikehald/brannvernrunder, øving og opplæring samt målsetjing innan førebyggjande brannvern.

I tillegg har ein utarbeid overordna HMS-mål, og delmål for brannvernarbeidet.

NGIB har eit særst godt inntrykk av at brannvernarbeidet ved skulen vert teke seriøst, og at eigar og brannvernleiar syner god forståing for viktigheita av dette arbeidet.

Med bakgrunn i ovannemde tilrår tilsynsmyndigheten at brukar/eigar kan nytta eigenmelding ved neste års tilsyn 2015, dette innebær at eigar/brukar sjølve skal vurdere brannsikkerheita i objektet.

Eigenmeldinga gjeld for skulebygningen og paviljongen.

Forskrifta gjev adgang til at tilsynet kan erstattast med objekteigars eigenkontroll etter eige kontrollsystem, jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 26. juni 2002 med tilhørande Forskrift om Brannforebyggjande tiltak og tilsyn § 6-2 og 6-3, samt etter Forskrift om systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i verksemdar.

### **Forutsetninga for at objekteigar får tilbod om eigenmelding er følgjande:**

- Tilsynsrapport frå siste tilsyn er utan avvik frå brannsikkerhetskrava, herunder eventuelle krav til ytterlegare sikringstiltak.
- Internkontroll på brannvernområdet fungerer som forutsett.
- Det er stabile eigar- og brukerforhold.
- At det ikke er oppstått andre forhold som endrer brannrisikoforholda i objektet, for eksempel ombygningar eller bruksendringar.

Intensjonen med eigenmeldinga er at eigar/brukar sjølve skal foreta ei vurdering av sitt systematiske brannvernarbeid ved skulen, og sende vurderinga attende til brannvesenet.

Eigenmeldinga er lagt opp med spørsmål for å kontrollere at personsikkerheta og den generelle brannsikkerheta i verksemda er ivareteke, og skal gjenspeile status av eige internkontrollsystem for brannvernet i objektet. Eigenmelding er like forpliktande som eit ordinært tilsyn.

Avdekkast det merknader/ avvik i medhald til forskriftas minimumskrav ved utfylling av skjema, må det settes opp ein framdriftsplan med nødvendige tiltak for korleis dette er tenkt retta.

(Framdrift/tiltaksplan skal leggjast ved det utfylte eigenmeldingsskjemaet).

Brannvesenet anbefaler at ansvarlig person i verksemda og verneombod samarbeider om utfyllinga av skjemaet. Det er ansvarlig person for verksemda som har ansvar for at tilsyn som eigenmelding vert gjennomført.

NGIB har utarbeid eit standard skjema for eigenmelding som skal nyttast, dette vert sendt ut samman med denne tilsynsrapporten.

Skjemaet skal sendast brannvernleder for det enkelte objektet, manglande tilbakemelding innebærer at ordinært tilsyn må gjennomføres.

**Tilbakemeldinga skal sendast NGIB ved dokumentsenteret innan utgangen av mai månad 2015.**

Sjølv om brannvesenet har gitt objekteigar tilbod om å nytta eigenmelding, kan tilsynsmyndigheten likevel gjennomføra ordinært tilsyn om det syner seg at vesentlige forutsetningar er endra.

Vidare gjer ein merksam på at det er eigar av brannobjektet si plikt, å syte for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, om førebygging av brann. Jfr. FOBTOT §2-1.

**Tilbakemeldinga skal sendast:  
NGIB Førebyggjande avdeling  
Dokumentsenteret,  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ**

**Tilsyn for 2015 vert gjennomført ved innsending av eigenmelding**

Med førebyggjande helsing

**Brannsjef  
i  
Lindås og Meland kommunar**

**Nordhordland og Gulen interkommunale  
brannførebyggjande avdeling  
N G I B**



Karl Johannes Romarheim

\_\_\_\_\_  
Frode Langeland