

---

**Fra:** Kaj Alexander Johnsen <kajjohnsen87@gmail.com>  
**Sendt:** onsdag 13. juni 2018 11:07  
**Til:** Postmottak Meland  
**Emne:** Skjelangervegen 408, Gnr.51, Bnr.57  
**Vedlegg:** IMG\_0120.jpg; ATT00001.txt; IMG\_0121.jpg; ATT00002.txt;  
IMG\_0122.jpg; ATT00003.txt; IMG\_0123.jpg; ATT00004.txt;  
IMG\_0124.jpg; ATT00005.txt; IMG\_0126.jpg; ATT00006.txt

**Kategorier:** Blå kategori; Grønn kategori

Hei.

Refererer til samtale idag med Pål Tonningen angående overvann etter gravearbeid.

Legger ved bilder som avtalt. Det er ikkje lett å se problemet på bilde, men har lagt ved nokre nærbilder i tillegg til oversikt.

Det er store problemer med overvann etter arbeid med legging av vannledning for eit par år siden.

Det ble forsøkt rettet på for en tid tilbake men eg har ikkje fått fulgt dette opp grunnet boligen min brant ned og gjenoppføring har tatt lang tid og eg har ikkje bud her i den perioden.

Tilbake før vannledning ble gravd ned ble dette område slått og hold så ein kunne spele ballspel, som ein ser går ikkje dette no lenger.

Bildene er tatt idag og etter denne lange tørkeperioden burde det ikkje vert noko vatn her.

Etter synfaring med lokal bonde, ser vi at det er eit mulig lavpunkt midt på her, og kanskje årsak til problemet. Har sjekket utløp og staket opp men ser tilsynelatende open ut.

Hører frå dere angående dette.

Mvh  
Kaj Johnsen  
Tlf. 93099791