

Dalemarka Vel
5918 Frekhaug

Frekhaug 28.12.2018

Meland Kommune
Teknisk Etat v/ Pål Tønning
5918 Frekhaug

Oppgradering av drenering og reparasjon av ødelagt asfalt

I forbindelse med etablering av Øvre Felt i Dalemarka og når det for noen år tilbake ble lagt asfalt i feltet, ble ikke opprinnelig drenering oppgradert. Konsekvensen er at ved relativt mye nedbør klarer ikke eksisterende drenering å håndtere de store vannmengdene som kommer. Veien og asfalten fra nye feltet og ned til snuplass er da regelrett blitt vasket vekk, og veibanen blir da stadig smalere.

Det er mange barn som går til og fra buss og ballbingeområdet, og disse forholdene går klart utover sikkerheten.

Vi forstår det slik at Meland Kommune vil oppgraderer dreneringen i Dalemarka som en konsekvens av store nedbørsmengder tidligere i høst, og ber om at asfalten blir komplettert i samme tidsrom.

Da dette er blitt ett ømtålig samtaleemne i feltet, hadde det vært flott og fått oversendt noen datoer for når dette arbeidet skal settes i gang, og en bekreftelse på at asfalten utbedres til samme tid.

Med vennlig hilsen



Arild Paulsen
Leder Dalemarka Vel