
Fra: Magnar Tysseland <magnar@tyark.no>
Sendt: 23. juni 2015 10:21
Til: 'Raymond Fosse'
Kopi: Bjarte Buanes
Emne: SV: SV: VS: Mjåtveitmarka B166

Hei

Dette er motteke – og da er vi enige i dette tiltaket med liten justering av B166, samt sikring av murfot.
mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no
909 55 119
55 32 90 61

Tysseland
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstادهuset 4etg
Valkendorfs-gaten 9
5012 Bergen

Fra: Raymond Fosse [<mailto:rayfosse@frisurf.no>]
Sendt: 23. juni 2015 10:14
Til: Magnar Tysseland
Kopi: bjarte.buanes@meland.kommune.no
Emne: Re: SV: VS: Mjåtveitmarka B166

Hei,

Eg har sett igjennom begge mailane mtp situasjonsplan og plan for mur.
Planen slik den framstår ser grei ut.

Når det gjelder muren slik den er beskrevet i mailen nedanfor, så ser dette også greit ut. Sidan det er Magne Hope som i si tid førte opp muren med fylling, så skulle dei også ha førstehånds kjennskap til korleis den er ført opp og fundamentert. Basert på dette stolar me på at de i lag med entrepenøren, Magne Hope kjem fram til den metoden som passar best, er mest forsvarleg, og som vil forhindre evt utrasing av muren vår.

Dersom det skulle oppstå nokon form for problem ifm muren, og ein anna metode enn den som er beskrevet i mailen nedafor vert aktuell, så får de heller ta kontakt igjen.

Fint om du kan senda eit svar på at mailen er motatt.

Dersom det skulle vera nokon spørsmål er det berre å ta kontakt.

mvh

Raymond V. Fosse

Den 22.06.2015 12:57, skrev Magnar Tysseland:

Hei

- Høgdecoter på din topp mur – uteplass ble målt til c + 48,20 (laveste punkt) og går mot 48.35 og høyde på terrasse = 48,32
- På nedsida av muren må vi sikre murfot, og dette er foreslått enten med betongmur i front av gangveg (mot rekkehus B166) eller på innsida mot din mur dersom det blir mulig å gjennomføre uten risiko for utrasing. Slik mur blir lite synlig, da den blir for det meste liggende under terreng

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no

909 55 119

55 32 90 61

Tysseland
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstadhuset 4etg

Valkendorfgaten 9

5012 Bergen

Fra: Raymond Fosse [<mailto:rayfosse@frisurf.no>]

Sendt: 20. juni 2015 19:47

Til: Magnar Tysseland

Emne: Re: VS: Mjåtveitmarka B166

Hei,

Ut ifrå det eg kan sjå ser dette greit ut, men eg manglar ei skriftleg tilbakemelding på kva tiltak de ville gjera på nedsida av muren, slik me avtalte på befaringa.

Eg manglar også ei tilbakemelding på kva høydekvote de målte ut at tomte vår ligger må, slik me avtalte på befaringa.

Fint om du kan sende dette, så skal eg sjå på det med første mulighet.

Den kommande veka skal eg også kunne vera tilgjengeleg både på telefon og mail. Dersom eg av operasjonelle grunnar ikkje vil vera tilgjengeleg, så skal eg prøva å senda ein sms i forkant.

mvh

Raymond V. Fosse

Den 18.06.2015 12:50, skrev Magnar Tysseland:

Hei

Har ikke hørt noe på dette.

Vi hadde møte på mandag og er enige i tiltak som foreslått på befaringen

Det er viktig for oss å få i gang tiltak på dette, da det kan være fare for utrasing

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tyark.no

909 55 119

55 32 90 61

Tysseland
ARKITEKTUR AS

www.tyark.no

Velkommen til oss i berstadhuset 4etg

Valkendorfsгатen 9

5012 Bergen

Fra: Magnar Tysseland [<mailto:magnar@tyark.no>]

Sendt: 12. juni 2015 13:52

Til: 'rayfosse@frisurf.no'

Emne: Mjåtveitmarka B166

Hei

Vedlagt innsendt revidert plan på grunn av murfot inne på vår tomt - for B166

Mønehøyde er som før.

Det er kun mindre justeringer der vi måtte trekke bygget fra mur for plass til gangvei

Gangvei er løftet litt opp for å unngå undergraving av mur

Kan du bekrefte at dette er ok?

Vi er ikke pliktig å nabovarsle med slik mindre justering, som ikke får betydning for nabo, men for ordens skyld bees om aksept for dette.

mvh

MAGNAR TYSSELAND

magnar@tvark.no

909 55 119

55 32 90 61

TysseLand
ARKITEKTUR AS

www.tvark.no

Velkommen til oss i berstahuset 4etg

Valkendorfsгатen 9

5012 Bergen