

REVISJON VARSEL OM VEDTAK

Modalstunet Modalen Kommune
Modalen Kommune
Postboks 44 Balane 36
5732 MODALEN

Kontaktperson.:
Stian Bolstad

Deres referanse:
125

Vår referanse:
125

Dato:
25.09.2023

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i verksemder:

Alle verksemder skal ha dokumenterte system med rutinar som viser kva De gjer for å etterleve krav i lover og forskrifter. Desse aktivitetane utgjer til saman verksemda sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Aktivitetane skal dokumenterast skriftleg ovanfor tilsynsmyndighetane jf forskrifta om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i verksemder (internkontrollforskriften).

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) plikter å føre tilsyn med internkontrollforskrifta og med at vedtak blir fylgt. Viser også til forvaltningslova § 16 som gjev dykk rett til motsegner.

De oppfordrast til å gjennomgå punkta og komme med eventuelle merknader snarast, og **seinast innan 24.12.2023**.

Dersom de ikkje kjem med merknader innan 24.12.2023 vil Modalen Kraftlag SA fatte eit vedtak med pålegg om utbetring.

Eviny Elsikkerhet AS utfører tilsyn på vegne av Modalen Kraftlag SA.

Dersom avvik i rapport er dokumentert retta og tilbakemeldt innan 24.12.2023 vil det varsla vedtaket ikkje verta fatta.

Vi viser til besøk den 21.09.2023.

Tilstades på vegne av Modalen Kraftlag SA: Stian Bolstad, tlf: 48042407, epost: stian.bolstad@eviny.no

Ved kontakt vær venleg oppgje rapportens saksnr. 125.

Retur av rapporter: **Modalen Kraftlag SA, Balane, 5729 MODALEN** eller **post@modalenkraftlag.no**.

Med helsing

Stian Bolstad
Tilsynsingeniør
Eviny Elsikkerhet AS

Saksnr. 125	SYSTEMRETTE TILSYN 21.09.2023 Modalstunet Modalen Kommune	
----------------	-----------------------------------------------------------------	--

Virksomhetens adresse: Postboks 44 Balane Modalen Kommune
5732 MODALEN
Orgnr: 964969302
Kontaktperson:
Tidsrom: 21.09.2023
Frå Eviny Elsikkerhet AS: Stian Bolstad

Utarbeidet dato: 25.09.2023

Signatur revisjonsansvarlig:

1. Innledning

Rapporten er utarbeida etter systemretta tilsyn ved Modalen Kommune den 21.09.2023. Tilsynet inngår som ein del av Det lokale eltilsyns planlagde tilsynsverksemd for inneverande år.

Det vart særleg sett på områder som har betydning for eltryggleik, - ved vurdering av verksemdas:

- *Kjennskap til forskrift om systematisk helse, miljø og tryggleiksarbeid i verksemdar (Internkontroll).*
- *Kjennskap til forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (FEL).*
- *Rutinar for vedlikehald av elektriske anlegg.*
- *Rutinar for avviksbehandling.*

Rapporten omhandlar avvik og merknader som er avdekka under revisjonen.

- **AVVIK** definerast som mangel på oppfylling av spesifiserte krav (NS-ISO-10011-1 og NS-ISØ-8402)
- **MERKNAD** er forhold som ikkje omfattast av definisjon for avvik, men som tilsynsmyndigheita meiner det er naudsynt å påpeike for å ta vare på helse-, miljø- og tryggleik.

2. Avvik

Påviste avvik må lukkes av bedriften selv.

Internkontroll

1. Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Jf. IK-HMS § 5, *Virksomheten hadde eit internkontrollsystem, men kunne ikke dokumentere at det var utført systematisk gjennomgang i form av egenkontroll/fagkyndig kontroll på det elektriske anlegget. Sjekklistene og intervaller for egenkontroll må etableres og dokumenteres i henhold til §5 i internkontrollforskriften*
2. Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Jf. IK-HMS § 5, *Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var foretatt revisjon/gjennomgang av den delen av internkontrollsystemet som omhandler det elektriske anlegget og det elektriske utstyret.*