



SERVICEAVTALE BIOVAC® MINIRENSEANLEGG

Returneres ferdig utlyt og signert av anleggseier.

INFORMASJON OM ANLEGGSEIER		Ordrenummer	11212390
Navn	Eva og Bjørn Tuvik	Kundenummer	48203
Fakturaadresse	Stua i Jondal 285		
Postnummer/-sted	52 02 Arna		
Telefon/mobil	9215 5075	E-post	bjuvik @ hotmail.com

INFORMASJON OM ANLEGG		Anleggsnummer	21212
Anleggstype	Biovac FD5N 6RP	Anleggskommune	Røldal
Anleggsadresse	Røldalvegen 3064		
Postnummer/-sted	5936 Manger	Gårdsnr.	15
Oppstart og opplæring inkl. mva	2600,-	Serviceavgift pr. år inkl. mva	3148,-
		Kjemikalier pr. år inkl. mva	15 840,-

AVTALEVILKÅR:

BIOVAC SITT ANSVAR:	Ekstraordinær service Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsfortyrrelser, skal Biovac trenne feilrettede tiltak/ekstraordinær service i løpet av 24 timer. Ekstraordinær service inngår ikke i serviceavgiften og anleggseier betales for arbeidstid, deles, km og kjøretid fra serviceteknikkers tilholdssted etter den til enhver tid gjeldende satser.	Det pålever administrasjonsgebyr på faktura sendt pr. post, eller som vedlegg i e-post. Gebyret bortfaller på e-faktura eller avtalegiro. For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg til serviceavgiften. Kjemikalier faktureres etter den enhver tid gjeldende pris for kjemikalier. Biovac har rett til å regulere serviceavgiften iht. SSBs konsumprisindeks. Indeks oktober - oktober foregående år.
FD20N-FD50N (nedgravde anlegg) og FD10Pe - FD35Pe (inneanlegg) <input type="checkbox"/> Biovac skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år, avhengig av belastning (helårsbolig/rutidsbolig).	ANLEGGSEIERS ANSVAR: Overholde brukerinstruks Eier av anlegget plikter å overholde brukerinstruksen for gjeldende anlegg.	Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgiften ytterligere dersom det kommer endrede krav som påvirker innholdet i Biovac's tjenester, og/eller om det før Biovac oppstår andre kostnadsdrivende forhold.
Biovac skal sende inn årsrapport til kommunen	Bestille slamtømming På anmesting fra Biovac sin representant skal anleggseier bestille slamtømming.	NB! Inn- og utlepsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført iht. gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avlepsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.
Biovac har plikt til å levere reservedeler.	Ved driftsproblemer som følge av manglende tömming kan ekstrakostrader tilkomme.	Salg av eiendommen Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener plikter anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier iht. forskrift om begrensning av forurensing § 12-13. Forurensingsloven § 24
Følgende utføres på ordinær service:	Serviceavgiften dekker ikke slamtømminger eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tomme- og deponeringsavgift for slam).	Gammel eier hefter for serviceavgiften fra salgsdato punktet og frem til påfølgende 1. januar eller 1. juli.
1. Kontrollere ventil, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøring av anleggets komponenter og funksjoner.	Adgang til anlegg Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra.	AVTALENS VARIGHET:
2. Kontrollere lufttørselen til anlegget.	Anleggseier plikter å gi Biovac sin representant adgang til anlegget for utførelse av ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 - 16.00).	Denne avtale loper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale iht. utslipstilatelse, og Biovac kan oppfylle kravet om deleleveranser.
3. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner.	Service må kunne gjennomføres av én person iht. krav i arbeidsmiljøloven.	Biovac har rett til å si opp serviceavtalen om anleggseier ikke følger retningslinjene Biovac gir om drift og vedlikehold av anlegget, det foreligger uoppnørt krav, eller mislighold av avtalen. Dette meldes til forurensningsmyndighet
4. Dersom det er fell på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekrev iht. gjeldende regelverk, utbedres dette (for anleggseiers regning).	Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innenfor en avstand av maksimalt 30 meter fra anlegget.	
5. Kontrollere slamtørker (FD5ope og FD10pe), ta ut og klargjøre slamskikk(er) for levering på deponi. (Avtale om deponering inngås separat).	Biovac forbeholder seg retten til å regulere serviceavgift eller tilleggsfakturere dersom vørforbindelse og adgang til anlegg ikke er iht. ovenstående krav.	
6. Kontrollere nivå i våtsamlager (FD15pe - FD35pe og FD5N - FD50N), og ved behov anmode anleggseier om å revirere tömming (for anleggseiers regning).	Serviceavgift Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service.	
7. Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvannet.		
8. Kontrollere alarmer.		
9. For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutsyret og kjemikalikanne byttes/etterfyller.		
10. Dokumentere ovenfor kunde at service er tatt.		

Dato: 27/3-18	Dato: 27/3-18
Sign. selger:	Sign. anleggseier:
biovac® Biovac Environmental Technology AS Farexvegen 19, NO-2016 Frogner +47 63 86 64 60, kontakt@biovac.no www.biovac.no	