

---

**Fra:** Robert Fardal <rfardal@hotmail.com>  
**Sendt:** onsdag 2. oktober 2019 23.16  
**Til:** Postmottak Radøy  
**Emne:** Spørsmål ang. Grøft og veg Austesundvegen.

Hei, for nokre år sida laga kommunen ei drencrist ved postkassane pga mykje vatn som rann ned bakken. Denne rista er kobla til eit drencrør som stopper ca 20 meter i grøfta ned bakken. Det kjem no så mykje vatn ut frå det røret at det renn ut att i vegen og lager elv nedover bakken når det er mykje nedbør. Eg har fleire gonger grøfta nedover bakken for å prøve å lede vatnet ned mot bekken i svingen, men det fyller seg fort opp att.

Spørsmålet mitt er då om det er muligt å få forlenga dette drencrøret nedover til bekken i svingen?



Neste spørsmål er:

Kven er ansvarlig for å asfaltere vegen i heile Austesundvegen etter utbyggingen på Hylla? Det har vore tusenvis av lass med jord og stein transportert med traktor og henger som har resultert i at vegen har fått store skader, heilt i frå Hylla og opp på flaten. Asfalten er sprukke opp og oppsmuldra.

Vegen her var ganske bra etter fiberutbygginga, men ligner no meir og meir på ein holete grusveg.

Utbyggjar har sagt at dei ikkje kjem til å fikse vegen, dei asfalterer kun vegen inn til dei nye husa.

Eg håper de vil ta turen inn og sjå på dette i næraste framtid.



Med helsing  
Robert Fardal  
Austesundvegen 32  
5938 Sæbøvågen  
Tlf 92601930



Sendt fra min

iPad