

10. nov. 2015 kl. 14.34 skrev Einar Færø
<Einar.Faero@radoy.kommune.no>:

Hei !

Me viser til dykkar mail.

Til orientering kan me opplyse om at hovudplan for VA er under revidering, og at det i planen er vurdert ein gjennomgang og kontroll av alt avløpsvatn i Bøvågen.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153

Fra: Tonje Nepstad Epland
Sendt: 10. november 2015 10:13
Til: Einar Færø
Emne: VS: Kloakken i Leitevågen, 5937 Bøvågen

Fra: FRODE BØE [<mailto:smaabruk@me.com>]
Sendt: 10. november 2015 10:12
Til: Postmottak Radøy; Jon Askeland; Tonje Nepstad Epland
Emne: Kloakken i Leitevågen, 5937 Bøvågen

Radøy kommune

Jeg har, som grunneier i Leitevågen, en rekke ganger gort Radøy kommune oppmerksom på kloakkforholdene i Leitevågen. Pumpestasjonen er ikke god nok og noen ganger stinker hele området kloakk. Når en kommune som er et offentlig organ ikke iverksetter oppgradering og lager utslippene i forhold til gjeldende regelverk må vi desverre ta det opp skriftlig. Vi som har båter i Båtforeningen er noe lei av at området stinker dritt i perioder. Det helsemessige virkninger av dette er det unødvendig å nevne. Ser forøvrig i lokalaviser at Radøy kommune sliter med økonomien grunnet andre kloakkforhold,-men kan ikke se at dette er hjemmel til å ikke bedre forholdene.

Nå bygges det nye hus i området og belastningen på den underdimensjonerte pumpen bør fikses. I forbindelse med den nye reguleringsplanen i Bøvågen

var det på møtet i Bøvågen tidligere i året 2015 sagt til Flatråker at kloakkledningene er altfor korte.

En ber om at dette ordnes.

mvh

Frode Bøe