

KS, side: 2.3.1
Side: 1 av 1
Dato: 04.05.06
Godkjent av:

AVVIKSMELDING MED KORRIGERENDE TILTAK¹		
FIRMA: Vest Oppmåling AS	RAPPORT NR.:	
PROSJEKT: RADØY 64/112	DATO/KL.: 17.11.2015	
Beskriv avviket:		
Innmålt grunnmur avviker fra godkjent plassering.		
Avvik i horisontalplanet er ca 95 cm.		
Innmålt planering er innmålt til ca 5,40. Dette er ca 90 cm lavere enn godkjent.		
Årsak til avviket/hendelsen:		
Ukjent.		
AVVIKSMELDING LEVERES TIL VIRKSOMHETENS KVALITETSLEDER		
Forslag til korrigerende tiltak:		
Endringsmelding		
Korrigerende tiltak som iverksettes: ²		
Tiltak for å hindre gjentakelse:		
Saken avsluttes / lukkes:		
Ansvarlig:	Signatur: HC	Dato: 17.11.2015
Distribueres til: Arkoconsult og Harald Fotland		
Tilbakemelding OK/dato:		
Arkivering OK/dato:		

¹ Prosedyre for avviksmelding side 2.3.0.

² Revisjon av system hvis avviket skyldes systemfeil