



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N7101-2017	Sveis nr: 17/10984	Vedtaks nr.: N7101-2017-REV1
Veg nr.: Fv. 409	fra Hp/km: 02 / 9,884	til Hp/km: 02 / 10,148
Strekning: Radøyvegen ved Bøvågen - Radøy kommune		Sted: Radøyvegen
Arbeid som skal utføres: oppgrave langs veg + krysse veg. Kryssing av Fv skal bores.		
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 6 april 2017	Til dato: 19 mai 2017	
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.		

Region: Vest	Region (2): Velg	
Avdeling: Hordaland	Avd. (2): Velg	Avd. (3): Velg
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon: 95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
								Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 06.04.2017
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	_____
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	_____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Tertnes Maskin As	
- Ansvarshavende: Thomassen Tlf./e-post: 90721743
 Stedsansvarlig(e): Thomassen.Devik.Granberg.Fredrikser Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	_____	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Tide	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	_____	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Boring over Fv. Graving langs Fv. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. (Skole/barnehage i omr.). Ingen vegstengning. VIKTIG: Nytt dekke - må ikke skades som følge av arbeidet !!

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

06.04.2017

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7101-2017	Sveis nr.:	17/10984	Vedtak nr.:	N7101-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 409	fra Hp/km:	02 / 9,884	til Hp/km:	02 / 10,148
Strekning:	Radøyvegen ved Bøvågen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	oppgrave langs veg + krysse veg. Kryssing av Fv skal bores.				
Entreprenør:	Tertnes Maskin As				
Adresse:	Toppemyr 12. 5136 Mjølkeråen 0			vivian@tertnesmaskin.no	
Ansvarshavende:	Thomassen			Tlf./e-post: 90721743	
Stedsansvarlig(e):	Thomassen.Devik.Granberg.Fredriksen			Tlf./e-post: 90721743/post@tertnesmaskin.no	
Arbeidet utføres fra dato:	6 april	2017	Til dato:	19 mai	2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.:	Ant.:
	110 2
	106 2
	906V/H et behov
	godkj sikr v/behov
	2

Merknader:

Kryssing av Fv med fiber skal bores. Ingen graving i vegdekke.

Ved evt opphold i arb skal skilt blendes / fjernes.


Ta særlig hensyn til myke trafikanter. (Skole / barnehage i omr.).

Ingen vegstengning.

Sikre evt tilstøtende vegeer.

Blankettfordeling:

<input checked="" type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input checked="" type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Radøy kommune



Fylles ut av skiltmyndigheten:		 Arve Løvteit Sign. (etter fullmakt)
Bergen	06.04.2017	
Sted	Dato	



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7101-2017	Sveis nr.:	17/10984	Vedtak nr.:	N7101-2017-REV1
Veg nr.:	Fv. 409	fra Hp/km:	02 / 9,884	til Hp/km:	02 / 10,148
Strekning:	Radøyvegen ved Bøvågen - Radøy kommune			Sted:	Radøyvegen
Arbeid som skal utføres:	oppgrave langs veg + krysse veg. Kryssing av Fv skal bores.				
Ansvarshavende:	Thomassen			Tlf./e-post:	90721743
Entreprenør:	Tertnes Maskin As			Adresse:	Toppemyr 12. 5136 Mjølkeråen

Arbeidet utføres i perioden

Fra dato:	6 april	2017	Til dato:	19 mai	2017	E-post:	vivian@tertnesmaskin.no
-----------	---------	------	-----------	--------	------	---------	----------------------------------------------------------------------

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Stor: 1	Middels: 2	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2	2	2
1: oppgrave langs veg	2	1	2	1	2
2: Bruk av maskiner / Klemfare	2	1	2	1	2
3: Personell	3	1	3	1	3
4: Fotgjengere	1	1	1	1	1
5: krysse veg	1	1	1	1	1
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: skilte-oppmerke
- 2: skilte-oppmerke
- 3: Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring
- 4: vakt som leder fotgjengere
- 5: manuell dirigering
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

her må det oppgraves pga. fiber. Vi krysser veg.-Bruker manuell dirigering ved kryssing vegen blir ikke stengt

Erstatter tidl. Vedtak N7101-2017.

