

Rolf M. Jacobsen  
 Vetåsvegen 167  
 5938 Sæbøvågen  
 Tel. +47 56 37 14 26  
 Mob. +47 900 405 20  
 E-post: [rolfm-j@online.no](mailto:rolfm-j@online.no)

Onsdag 28.05.2014.

Radøy Kommune Tekn. Etat  
 Radøyvegen 1690  
 5936 Manger

Gårdsn 86 bnr 38/20

#### **Kommunal knutepunkt for inntak av vann til vår tomt.**

På tomten nedenfor oss, ligger en kommunal brønn på plenen til vår nabo, hvor vår vannledning går ut og gjennom sjø og inn på vår tomt og videre opp til huset. Kommunen hadde en del arbeid i høst hvor brønnen ble lagt om. Ikke lenge før dette arbeidet ble startet, fikk jeg skiftet en stoppekran som var defekt. Den har jeg måttet bruke ved 2 anledningen. Første gang var det blitt lekkasje på grunn av gnag der slangen gikk i land på min tomt.

Angre gangen var vannledningen frosset akkurat den på den ene meteren, på fjære sjø, hvor slangen går ut fra landbrønnen og ned i sjø. Da var jeg bortreist og ingen tapping av vannet gjorde at vannet sto stille og derfor frøs. Jeg fikk Lindås Rør & Sanitær til å tine opp den frosne slangen.

Jeg så i brønnen i går at der er ikke lenger var noen stoppekran i nevnte brønn, så derfor blir det vanskelig om det skulle oppstå noe lignende i fremtiden, da må min slange kunne stenges i brønnen når det arbeides på slangen.


Grunnen til at jeg var og besøktet brønnen i går, var at min nabo, Stian Haukeland, har et naust lengre nord hvor han ønsker å legge inn vann. Han ville forhøre seg med meg om å få koble seg på min slange og gå gjennom sjø frem til naustet sitt.

Mitt spørsmål er om dere mener at dette er tilrådelig, med tanke på trykk tap o.l. Dessuten bør der også være en stoppekran i brønnen på hans uttak også, med tanke på fremtidig skader på hans slange. På et så langt slangetrekk vil det alltid være større risiko for skader, f.eks. båter som ankrer opp o.l. Alternativet for ham var å måtte grave i veien, opp til et nytt knutepunkt lengre opp i veien.

Jeg snakket med en mann fra Kommunen på telefon i forbindelse deres arbeid i høst, og han kjente godt til anlegget da han også var med på arbeidet da vann ble lagt inn til mitt hus i 1989, fra samme brønn (knutepunkt).

Håper å høre nærmere fra dere om dette.

Med vennlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rolf M. Jacobsen', written in a cursive style.

Rolf M. Jacobsen