
Fra: Konrad Risnes <Konrad@risneselektro.no>
Sendt: mandag 23. oktober 2017 11.33
Til: Postmottak Radøy
Kopi: 'jannerisnes@yahoo.no'
Emne: Tilkomst med rullestol til "vestfløyen" på Manger Barneskule

Viktighet: Høy

Hei

Tilkomsten med rullestol til Vestfløyen på Manger barneskule må gjerast noko med.
Det er på grensa til uforsvarligt slik det er i dag. Kjører man ein elektrisk rullestol så er det millimeter presisjon som skal til for å komme seg inn.

Eg reknar og med at de har fått/eller kjem til å få ei avviksmelding der person som sitt i stol har komt i klemm med dei følger at person blei halt i ett par dager.

Dei som kjører rullestolen kan ikkje lastas for dette då det er denne adkomsten dei har. Ansvaret for dette ligg etter mitt syn på Eigar.

Vidare vil eg vite kva som skjer ved strømbrudd og rullestol er:

1. i heis
2. i rom rett utanfor heis der det er elektriskdør

likeins ved brannalarm der rullestol er i nemnte områder ved alarmtidspunkt.

Foreslår at de tar ei befaring og prøver med den rullestolen som er på bygget, 1 person i stolen og 1 person til og kjøra den.

Mvh

Konrad Risnes.