



Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling

NGIB
Stølen 7
5911 ALVERSUND

Direkte	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	56 37 56 88	hogji@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no
Gunn T. Ramslien	45 44 03 23	ligura@lindas.kommune.no

Manger Velferdssenter
Einar Færø
Radøy kommune
Radøyveine 1690
5936 MANGER

Dykkar ref:

Vår ref:
2018/2

Saksbehandlar:
Gunn-Torhild Ramslien

08.01.2018

Tilsynsrapport

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling (NGIB) gjennomførte branntilsyn den 02.10.2017 i Manger Velferdssenter .

Tilsynet vart utført i medhald av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernlova) § 13 andre ledd og Forskrift av 17. desember 2015 nr 1710 (forskrift om brannførebygging) §§ 14–22.

Sikkerheitsnivået i objektet er vurdert etter krav i forskrift om brannførebygging og HMS-lovgivinga.

Til stade ved tilsynet:

For eigar: Einar Færø, teknisk drift
Ingrid Didriksen, teknisk drift
Jonny Brattetaule
Tom Sylta
For verksemd/bruker: Anne Brattetaule
For brannvesenet: Gunn-Torhild Ramslien

Innleiing

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/brukar av objektet arbeider systematisk med brannsikkerheita. Frå brannvesenets side vart det lagt vekt på å foreta ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverke sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av utbroten brann. Vi gjer dykk merksam på at dette ikkje er fullstendig kontroll, og at nemnde avvik og merknader (feil/manglar) ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om brannførebygging jf. §§ 4–13.

Tilsynet omfattar blant anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengeleg og tilrettelagt for redning- og sløkkjeinnsats
- at internkontroll ved verksemda er føremålstenleg på sikkerheitsområdet
- at vedlikehaldsrutinane vert utført



Omfang

Tilsynet vart innleia med gjennomgang av tidlegare tilsynsrapportar, internkontrollrutinar, samt intervju for å verifisere at krava er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Førre branntilsyn vart utført: 25.08.2015

Dei avvik som vart avdekka under dette tilsynet er i stor grad følgt opp, utbedra og lukka.

Generelt

Manger velferdssenter består av tre avdelingar knytt til same bygg. Kvar av avdelingane har utarbeida sine skriftlege brann-rutinar og –prosedyrar, i tillegg til at avdelingane samarbeider kring delar av brannrundar og ved behov for evakuering. Det organisatoriske brannførebyggjande arbeidet verkar å fungere godt ved Manger Velferdssenter.

I førre tilsynsrapport var det avvik knytt til utleige av møtelokale i 2. høg. Eigar av bygget informerte om at lokalet ikkje lenger vert leigd ut, men blir berre brukt internt for kommunalt tilsette.

Definisjonar:

AVVIK:

Brot på krav fastsatt i eller i medhald av helse-, miljø- og sikkerheitslovgivinga.

MERKNAD:

Forhold som tilsynsmyndigheitene meiner det er riktig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit, og som ikkje er omfatta av definisjonen for avvik.

KOMMENTARAR: Utfyllande opplysningar om avvik eller funn som beskriv dei faktiske forholda ved objektet.

Avvik

Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet:

Avvik 1

Brannteknisk utforming og utstyr i bygget er ikkje oppfylt etter krava

Avvik frå:

Forskrift om brannførebygging §§ 5 og 10, og HMS-forskrifta § 5 pkt 7

Kommentarar:

Bygget er ikkje bygd i samsvar med ferdigattest og/eller Føresetnadar for bygget: Det er feil med rømmingsveg: Breidde og åpningsmekanismen i dørar i rømmingsveg ut mot brannstasjon er ikkje godkjent. Godkjente løyning må på plass.

Dørar i rømmingsveg frå korridor til trapperom i omsorgsbustader slår feil veg i forhold til rømmingsretning

Merknader

Følgjande forhold vart påpeika under tilsynet:

I tidlegare rapport vart det nemnd mogeleg behov for «sklie» for effektiv evakuering frå omsorgsbustadane. Dette har ikkje blitt følgt opp. Eininga må vurdere om dette bør følgjast opp vidare.



Oppsummering/avsluttande møte

Ved oppsummeringsmøtet vart dei registrerte avvik og merknader gjennomgått.

Det var einigheit om at eigar/verksamd/bruker finn løysing for å retta opp avvik som er gitt i rapporten.

Attendemelding

Med tilvising til forskrift om brannførebygging jf. § 18 og retting for myndigheitsutøving ved tilsyn utført av brann- og feiarvesen, ber brannvesenet om ein skriftleg attendemelding med framdriftsplan som syner korleis og når påpeika avvik vil verta retta. Framdriftsplan skal sendast innan 12.02.2018 til:

**NGIB Førebyggjande avdeling
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ**

Med førebyggjande helsing

**Nordhordland og Gulen interkommunale
brannførebyggjande avdeling**

NGIB

Brannsjef

i

Radøy kommune

Gunn-Torhild Ramslien

Stein Ove Valdersnes

Kopi: Anne Brattetaule