

Innlagt vann fjernet
gjennomføring rør
sementert igjen →

←..... Yttervegg kjeller mot sydvest

15:28 26/JAN/2018