



NGIB Førebyggjande avdeling  
Dokumentsenteret  
5914 ISDALSTØ

Referansar:  
Dykkar:  
Vår: 18/646 - 18/6805

Saksbehandlar:  
Alexander Kjesæth  
alexander.kjesaeth@radoy.kommune.no

Dato:  
30.04.2018

## Tilbakemelding på tilsynsrapport

Avvik	Korleis og når avvik blir retta	Ansvarleg
Rømmingsvegane.	Leiar bibliotek tek ansvar for å finne alternativ løysing for reol på biblioteket innan veke 23.	Leiar bibliotek.
HMS/Internkontroll systemet er ikkje tilfredstillande.  System for / eller gjennomføring av brannøving og opplæring er ikkje tilfredstillande	Leiinga på skulen vil frå hausten 2018 ha klart internkontroll- hefte for alle tilsette på skulen. Her vil ein leggje inn, og få dokumentasjon frå dei tilsette, at branninfo og brannrunde er lest og forstått.  Brannvernperm er utarbeida. Ein legg til rette for brannøving med tilhøyrande skjema (for øving og for alvor) to ganger i året. Ei varsla øving om hausten og ei øving utan varsel om våren.  Branninstruks heng i alle rom og i gangane. Det er og utarbeida ein instruks ved brann med tilhøyrande ansvarsoppgåve for kvar enkelt.	Leiinga på skulen

Med helsing

Alexander Kjesæth  
Rektor Radøy ungdomskule

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

NGIB Førebyggjande avdeling

Dokumentsenteret

5914

ISDALSTØ