
Fra: Teddy Kogst <teddykogs2@gmail.com>
Sendt: torsdag 11. oktober 2018 14.22
Til: Postmottak Radøy
Emne: Div saker

Hei. Har noe saker:

- For ca to år siden sendte jeg en melding om at ny asfalt i Austmarka medfører at regnvann strømmer inn på tomten min. Kanten jeg laget for å hindre dette bl lavere enn veien etter asfalteringen. Fikk svar fra kommunen men dere kom aldri som avtalt til synfaring.

- Området ved fotballbanen og ned til sjøen (sti) brukes av mange. Også hundeeiere blandt annet meg srlv. Desverre er det ikke alle hundeeiere som synes det er nødvendig å ta opp avføringen fra hunden. Begynner å bli nye avføring i området. Jeg tror det hadde hjulpet med et skilt ned til området fra veien.

- i området står det to bosspann. I vind tipper disse over og søpla flyter. Jeg anbefaler å støpe en sokkel med er gjerde rundt til disse.

- Ellers synes jeg at området rundt fotballbane kunne trenge en oppfriskning. En lys mast med med kabel er brukket og ligger på bakken. Usikker på om den er strømførende. Til info er det nå organisasjoner som sjekker oppbevaring av gummi granulat på fotball baner. Har hørt at de anmelder saker hvor granulaten ikke oppbevares forsvarlig. I Austmarka flyter den utover og står i plastsekker som lett kan sprekke.

Hilsen Terje Kogstad
Søre Austmarka 84
48994948