
Fra: Magne Helvig <magne@formatgruppen.no>
Sendt: mandag 16. oktober 2017 14.58
Til: Stian Marøy
Emne: SV: Bilder av naust
Vedlegg: 20171016140112124.pdf

Hei igjen !
Er dette tilstrekkelig ?

Med Vennlig Hilsen/ Best Regards



Magne Helvig
DAGLIG LEDER/MANAGING DIRECTOR
Mobil: +47 906 63 885
www.formatgruppen.no

Fra: Stian Marøy [<mailto:Stian.Maroy@radoy.kommune.no>]
Sendt: 16. oktober 2017 13:57
Til: Magne Helvig <magne@formatgruppen.no>
Emne: SV: Bilder av naust

Hei

Me har sett på saka og vurdert at avviket mellom godkjent og innmålt plassering er for stor til at me kan skriva ut ferdigattest på naustet.

Du må søkja om endring av plassering (

<https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/> - skjema 5168 - Søknad om endring av gitt tillatelse).

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Tlf.dir: 56 34 90 56
E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no



Fra: Magne Helvig [<mailto:magne@formatgruppen.no>]
Sendt: mandag 16. oktober 2017 11.14
Til: Stian Marøy
Emne: Bilder av naust

Hei igjen !
Vedlagt finner du bilder av nøstet.

I etterpåklokskapens navn har vi redusert fjerning av fjell til ett minimum, og nøstet ligger veldig diskree til.

Håper bildene avklarer det du spør om , dersom noe er uklart vær vennlig å ta kontakt.

Med Vennlig Hilsen/ Best Regards



Magne Helvig

DAGLIG LEDER/MANAGING DIRECTOR

Mobil: +47 906 63 885

www.formatgruppen.no