



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge	Arkivkode: FE-614
Arkivsaksnr: 20/1030	Løpenr: 22/7537
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	06.10.2022	048/2022
Kommunestyret	20.10.2022	062/2022

Brannstasjon - løysing i tråd med HMS og utrykningstid

06.10.2022 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Ny brannstasjon, foreslått av Lena Tveit, Bygdalista

Saka blir vidersendt utan tilråing til kommunestyremøte den 20.10

Justeringsframlegg, foreslått av Øyvind Strømmen, Miljøpartiet Dei GrøneBygdalista

Setninga: "Branngarasjen på Tysse vert lagt ut for sal til føremål som bilgarasje ev bilverkstad" vert endra til: "Branngarasjen på Tysse vert lagt ut for sal til føremål som bilgarasje eller liknande".

Handsaming:

Kommunalsjef Hilde-Lill Våge og koordinator Jostein Steinsland-Hauge orienterte innleiingsvis om saka.

Lena Tveit (Bl) sette fram framlegg om å senda saka vidare til kommunestyret utan tilråing.

Øyvind Strømmen (MDG) la inn eit justeringsframlegg i Møteportalen, men dette framlegget vart ikkje sett fram i møtet.

Det vart røysta over framlegget til Lena Tveit. Framlegget vart vedteke med 7 mot 2 røyster.

For	Imot
Knut Harald Frøland (Bl)	Shirin Kvernes Khadoor (Ap)
Lena Tveit (Bl)	Øyvind Strømmen (MDG)
Solveig Vassenden (Bl)	
Gunn Totland Moss (KrF)	
Øyvind Røen (Sp)	
Odd Arne Haga (Frp)	
Jon Magne Borgevik (Ap)	

FORM- 048/2022 Vedtak:

Saka blir vidersendt utan tilråding til kommunestyremøtet den 20.10.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Samnanger kommune gjev rådmannen mandat til å etablere brannstasjon på kommunal tomt på Nesodden. Budsjett avsett i investeringsbudsjett for 2022-23 på inntil 6,5 millionar er ramma og vert lagt til grunn for etableringa.

Branngarasjen på Tysse vert lagt ut for sal til føremål som bilgarasje ev bilverkstad.

Det vert oppretta ei prosjektgruppe for etablering av brannstasjon på Nesodden.

Samnanger kommune er prosjekteigar og har prosjektleiinga. Kontakt i Bergen brannvesen Erik Pfeiffer, koordinator for brannberedskapen i Samnanger Jostein Steinsland-Hauge og Verneombod Ove Fossdal er prosjektmedarbeidarar i prosjektet.

Dokument som er vedlagt:

risikovurdering_Samnanger brannvesen 2019

sf-20210915-2755Forskrift brann

Referat vernerunde 2022

Uttale brannstasjon v3

Kva saka gjeld: Etablere brannstasjon for brannmannskapet i Samnanger kommune som er i tråd med gjeldande krav i arbeidsmiljølova og forskrift for brann og redning og Samnanger si brannordning.

Bakgrunn for saka: Arbeidstilsynet hadde i 2016 postalt tilsyn der dei hadde særskilt merksemd på kva arbeidsgjevar gjer av førebyggjande tiltak for arbeidstakarar som vert utsett for helseskadeleg støv, gass og brannrøyk. I Samnanger gjeld dette for brannmannskapet på branngarasjen på Tysse. Samnanger kommune fekk ei rekkje avvik som framleis ikkje er retta opp.

Bedriftshelsetenesta gjennomførte difor og i august 2019 ei Kartlegging og risikovurdering av - *Eksponering for støv, gassar og brannrøyk for Samnanger brannvesen*».

Der det var mogleg er det gjennomført ei rekkje kortsiktige tiltak i påvente av at det vert ny brannstasjon som er i tråd med forskrift for brann og redning.

Tysse brannstasjon har ikkje vaskehall for reinhald av bil eller utstyr. I garasjen er mannskapet eksponert for sopp- og muggsporer og det er fare for at mannskapet kjem i klem mellom bilane. Stressande situasjonar oppstår når det er svært trong og alle dei 4 bilane står i garasjen. Det er ikkje areal til å bygge om garderoben med rein og skitten sone for å hindre eksponering for støv, gass og brannrøyk i luftvegar, hud og hår. Garderoben har heller ikkje avskilte rom for ulike kjønn når det gjeld toalett og dusj, eller tilfredstande krav til opphaldsrom (jf.Arbeidsplassforskriften § 3-4). Rapporten frå bedriftshelsetenesta er vedlagt.

Verneombodet har heilt sidan den gang teke opp på sine årlege vernerundar desse forholda, og peika på at dei ikkje er i samsvar med HMS eller krav til brannstasjonar. Brannmannskap er særskilt utsett for kreftsjukdom og tiltak med rein og skitten sone er svært viktig førebygging. Det er ikkje tilstrekkeleg med areal og difor ikkje er mogleg å få etablert garderobe med rein og skitten sone i branngarasjen på Tysse. I mellomtida har vi vaska brukte brannkle hos Bergen brannvesen, men dessverre ikkje hatt anna ein skitten sone å henge dei tilbake til. Noko som ikkje er tilfredsstillande. Branngarasjen på Tysse har og for låge portar og bilane er parkert med liten margin mellom vegg og bil. Fare for klemskader på mannskapet er difor svært reelt. Siste innkjøp av branntankbil hadde ei vasskanon på taket, som måtte demonterast og dermed ikkje kunne brukast, for å få bilen inn i garasjen. Noko utgraving/senking er gjennomført for å få bilane inn portane i garasjen. Sjølv om garasjen vert reven og erstatta med ein ny, er det ikkje tilstrekkeleg med areal til dei funksjonar som

skal til i ein tilfredsstillande brannstasjon.

Arbeidsgjevar starta dialog med brannmannskapa og Bergen brannvesen i 2019-20 om behovet for ny brannstasjon og rask løysing på Nesodden. Bergen brannvesen såg på Nesodden som aktuell fordi den ligg sentralt ut frå utrykkingstid og kunne raskt etablerast på kommunen si eiga tomt. Ei modulløysing kunne veljast og vere økonomisk for kommunen.

Nesodden alternativet vart stoppa for å sjå på nye løysingar i sambruk med teknisk drift. Tomter som Tjoraklumpen og Frøland vart då vurdert. Alternativa vart lagt til sides pga. utfordringar med kjøp av grunn og kostnadsdrivande areal på Tjoraklumpen, og for lang utrykkingstid frå Frøland.

Verneombodet varsla no på siste vernerunde i september 2022 at branngarasjen på Tysse står i fare for å verte stengt om arbeidsgjevar ikkje viser ein rask plan og realisering for utbetring av arbeidsforholda for brannmannskapet.

Fakta:

I følge forskrift for brann og beredskap skal ein framtidig brannstasjon;

- ha førebyggjande funksjoner som gjer at arbeidstakarane ikkje vert utsett for helseskadeleg støv, gass og brannrøyk. Rein og skitten sone for alt utstyr og bilar.
- vera i tråd med HMS. iser til bedriftshelsetenesta sin rapport 2019 og VO sin vernerunde 2022 (vedlagt).
- vera innafor akseptabel utrykkingstid til Samnangerheimen og Skottabakken. Skottabakken er kome inn som nytt RKL 6-bygg. Dette er høgaste risikoklassen i forskrifta § 22. Forskrift om organisering, bemanning og utrusting av brann- og redningsvesen set krav til utrykkingstid.

Vurdering av ulike alternativ: Nedanfor er ulike alternativ til framtidig brannstasjon vurdert ut frå krava ovanfor, tidshorisont for etablering og kostnader.

Utrykkingstid er tida det tek frå nødmeldesentralen har utalarmert innsatsstyrken til første innsatsstyrke er på staden til hendinga. Det vil seie frå mannskapet får alarm til dei er på staden. Helst bør utrykkingstida ikkje vera lenger enn ca. 10 minutt til Samnangerheimen og Skottabakken. Brannmannskapet bur no i større grad i området frå Steinsland –Aldal med hovudvekt på Lønnebakken. Tidlegare var fleste busett på Tysse -Haga/Steinsland. Dette er og med å påverkar lokalisering av ein framtidig stasjon og rekruttering i forhold til utrykkingstid. Utrykkingstida nedanfor er basert på utrekningar frå Samnanger brannvesen.

SH=Samnangerheimen og SK =Skottabakken.

Stad	Førebyggjande tiltak	HMS	Gj.snitt utrykkingstid Minutt	Lokalisering og kostnad
Garasjen på Tysse	Ikkje areal til rein og skitten sone for mannskapet eller for biler/utstyr	Trongt og stor fare for klemskade på personar. Ikkje tilstrekkeleg plass til utstyr	SH – 10,56 SB – 13,56	Lokalisering mindre aktuell ut frå framtidig busetnad av mannskap. Stasjonen må rivast og total rehabiliterast om krav skal verte innfridd. Likevel ikkje egna tomt. Høg kostnad
Tjoraklumpen	Nytt	Nytt	SH - 6,5 SB – 8.5	Tomten har to grunneigarar, der det mest vil krevje reguleringsplan for ev gjennomføring av kjøp. Høg kostnad
Nesodden	Nytt	Nytt	SH – 6,5	Tomten er kommunal og opparbeidd. Plassering av

			SB - 8,5	brannstasjon let seg raskt gjennomføra. Føreset god dialog med om avkøyring til FV. Låg kostnad samanlikna med dei andre alternativa.
Frøland	Har areal innomhus til rein og skitten sone. Garasje for brannbilane og rein sone må byggast.	HMS – innandørs er ok. Nytt garasjeanlegg	SH -16,26 SB -18,5	Dårleg veg til FV og mesteparten av kostnader vert til oppbevaring av brannbilar. Altfor lang utrykkingstid.
Lauskar	Nytt	Nytt	SH – 10,03 SB – 8,03 min	God lokalisering, og beste alternativ mhp. areal. Tomt bør verte lagt inn som offentleg føremål i områdeplanen. Uviss om når arealet vert tilgjengeleg og tidsperspektivet for ny stasjon. Kostnad kan verte høg mtp. kjøp av areal og opparbeiding.

Vurderingar og konsekvensar:

Det hastar med å finne ei løysing som er tilfredsstillande for brannmannskapet. Det har gått for lang tid, og arbeidsgjevar er gjort merksam på at dette går utover motivasjonen til mannskapet. Nyare kreftforskning har påvist kor viktig det er med førebyggjande tiltak og moglegheit for vasking av både personar og alt som har vore i kontakt med helseskadeleg støv, gass og brannrøyk. Ein framtidig brannstasjon skal ha både rein og skitten sone for mannskap, kle og bilar. Det skal og vera tilfredsstillande garderobe forhold for begge kjønn og pauserom.

Frøland

Brannstasjon på Frøland har ei utrykkingstid på mellom 16,26 – 18,5 minutt og difor uaktuelt som lokalisasjon.

Tjoraklumpen

Brannstasjon på Tjoraklumpen har ei god utrykkingstid på 6,5 - 8,5 minutt og kunne vore aktuell som lokalisasjon dersom grunnerverv hadde vore tilgjengeleg. Det er utfordringar med tomten som kan vera kostnadsdrivande og fordyre prosjektet om dette hadde latt seg realisere.

Branngarasjen på Tysse

Branngarasjen på Tysse har ei utrykkingstid på 10,56 – 13,56 minutt og i grensa for aktuell lokalisasjon.

I branngarasjen på Tysse er det svært trong å både kome inn portane og mellom bilane. Mannskapet har stor risiko for klemskadar. Branngarasjen på Tysse er ein garasje bygt på 1930 -talet, som er påbygt med ein liten kontordel frå 1980-talet. Dersom Tysse skal verte oppgradert i tråd med dagens krav føresett det at den vert reve. Arealet som då vert tilgjengeleg er ikkje tilstrekkeleg til å huse 4 bilar + vaskehall, garderobe med rein og skitten sone og rom til 16 tilsette og utstyr. Ei opprusting på Tysse vert kostbart, for lite areal og samstundes verte ein risiko for ikkje verte tilfredsstillande løysing. Her måtte brannvesenet og hatt ei mellombels løysing under ombygginga. Branngarasjen på Tysse kan t.d. seljast til busette på Indre Tysse som treng parkering, til bubilparkering eller andre interesserte.

Brannstasjon på Nesodden

Brannstasjon på Nesodden har ei utrykkingstid på 6,5 – 8,5 minutt og ein god lokalisasjon. Både arbeidsgjevar og Samnanger brannvesen ønskjer å få til ei rask løysing som gjev brannmannskapet tilfredsstillande arbeidsforhold. Alternativet med å få etablert, få bestilt moduler til Nesodden og starte grunnarbeidet kan starte no i haust. I budsjettet for 2022-23 sett av inntil 6,5 millionar til brannstasjon. Med den prisstigning som har vore siste året må vi rekne med ei auke.

Ut frå oversikta på utrykkingstid er Nesodden både raskast å få realisert og den lokaliseringa som kjem rimelegaste ut. Tomta føresett ein kompakt modulløysing som tilfredstillar dei krav som er til ein brannstasjon ut frå det som er behovet til ein kommune som Samnanger.

Lauskar

Brannstasjon på Lauskar har ein god utrykkingstid på 8,03-10,03 minutt og aktuell som lokalisasjon. Det pågår reguleringsplan i Bjørkheimsområdet, og areal til offentleg føremål bør verte sett av i planen. Kommunen kan gjennom planarbeidet sikre behov for framtidig areal til bl.a.

brannberedskap. Med moduler på Nesodden bør desse kunne verte flytta om det vert nødvendig og Nesodden kan verte tilbakeført til tidlegare føremål eller ev anna føremål.

Rådmannen ber om mandat til å realisere brannstasjon på kommunen sitt areal i Nesodden. Ramma for prosjektet er avsett sum på 6,2 millionar i investeringsbudsjettet.

Det vert og oppretta ei prosjektgruppe for etableringa, der både representantar frå Bergen brannvesen og Samnanger brannvesen deltek saman med kommunalsjef for samfunnsutvikling og prosjektleiar for investeringsprosjektet.