
Fra: Osvald Fyllingen <fyllingen@online.no>
Sendt: mandag 11. mai 2020 20:06
Til: Postmottak Alver; Eirik Berntsen
Emne: SV: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på - Saksnummer 19/2686
Vedlegg: 1 - Retning brønn.jpg; 2 - Retning sør.jpg; 3 - Rør retn brønn.jpg

Alver kommune
v/Eirik Berntsen

Viser til tidligere korrespondanse og samtaler vedr nevnte sak.

Jeg har i dag, 11.05.20 tatt vedlagte bilder av den nye grøfta på nabogården. Tenkte at arbeidet kanskje var ferdig i og med at fristen fra kommunen nå er ute.

Som det kommer frem av bildene, ligger det nye dreneringsrøret fortsatt på samme plass - i retning vår brønn. Registrerer også at korken i røret er tatt av (bilde 3). Om dette er gjort «*...i samråd med fagfolk*», vet jeg ikke, men det viser enkelheten i å åpne opp igjen for at vannet i bekkefaret kan ledes ned imot vår brønn og vårt hus. Dette vil i så fall på nytt påføre vår eiendom vesentlig ulempe.

Regner med at kommunen følger opp saken slik at vi ikke risikerer på nytt å få store mengder med vann i og rundt vår brønn slik at det på nytt kan medføre skader på vår eiendom.

Vedlegg: 3 bilder tatt 11.05.20.

Med hilsen Osvald Fyllingen

Mob.: 480 24 470

Fra: Osvald Fyllingen <fyllingen@online.no>
Sendt: søndag 16. februar 2020 12.29
Til: 'post@alver.kommune.no' <post@alver.kommune.no>; 'Eirik Berntsen' <eirik.berntsen@lindas.kommune.no>
Emne: VS: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på - Saksnummer 19/2686

Alver kommune
v/Eirik Berntsen

Viser til tidligere korrespondanse og samtaler vedr nevnte sak.

Jeg registrer at arbeidet med den nye grøfta på nabogården fortsetter. Jeg har i dag vært å målt hvor lang avstand det er fra gravearbeidet og til min brønn. Den er nå under 25 m. Dybden på grøfta der de til nå har gravd er 10 – 15 cm. Da er de nede på fjell. Vannmengden som nå renner nedover er

reduisert pga at de har satt et plastlokk i starten av røret. Iflg epost fra grunneier på naboeiendommen 28.01.20 vil de: **«For å sikre oss at dette ikke skaper problemer vil vi la korken som er satt i røret nå stå i, og tilkomst til kork i røret være tilgjengelig framover. Vi tenker oss at vi da kan følge med på vannmengder i området og i samråd med fagfolk vurdere om vi kan prøve å åpne røret.»** Jeg har svart på dette med at det å sette «...propp i røret» ser vi ikke på som en permanent og varig løsning.

Vi kan ikke akseptere at kvaliteten på drikkevannet vårt beror på naboens vurdering om de skal fjerne proppen og slippe overflatevann ned mot brønnen i forhold til *vannmengder i området*.

Jeg sender denne til kommunen som en «løypemelding» over hva som til nå har skjedd i saken. Jeg er glad for at, slik jeg forstod i tlf., kommunen vil kreve at den vesentlige ulempen som endringen av bekkefaret har medført blir dokumentert fjernet.

Vedlegg: 5 bilder av utvikling etter synfaring.

Vh Osvald Fyllingen
Mob. 480 24 470

Fra: Osvald Fyllingen <fyllingen@online.no>

Sendt: tirsdag 4. februar 2020 13.32

Til: 'Eirik Berntsen' <eirik.berntsen@lindas.kommune.no>; 'post@alver.kommune.no' <post@alver.kommune.no>

Emne: SV: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på - Saksnummer 19/2686

Eirik Berntsen

Jeg viser til sak vedr endret bekkefar på naboeiendom og ber med dette om et nytt møte med deg/kommunen i denne forbindelse.

Vh Osvald Fyllingen

Mob.: 480 24 470

Fra: Eirik Berntsen <eirik.berntsen@lindas.kommune.no>

Sendt: tirsdag 17. desember 2019 08.41

Til: Osvald Fyllingen <fyllingen@online.no>

Kopi: frode@takstvestland.no

Emne: SV: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på - Saksnummer 19/2686

Hei,

Beklager at du ikke har fått en tilbakemelding før nå. Saka har vært litt utfordrende med tanke på hvilke lovverk og eventuelle brudd på loven som faktisk har skjedd, samt vi har hatt mye å gjøre i forbindelse med kommunesammenslåingen.

I denne saken kommer vi nå til å sende et brev til den ansvarlige på eiendom 203/3 der vi ber om en redegjørelse hva som har skjedd. Etter det vil vi konkludere om vi skal følge opp saken videre. Saken blir da prioritert ut i fra alvorlighetsgrad, videre vil saksmengde påvirke hvor raskt vi kan behandle saken.

Vår oppfølging vil være en sak mellom den ansvarlige på eiendom 203/3 og oss. Du vil derfor ikke motta noen informasjon fortløpende, dersom vi ikke har spesielt behov for dette. Da vil du få informasjon.

På generelt grunnlag oppfordrer vi innbyggerne i kommunen til å ha en god dialog med naboene sine. Av erfaring ser vi at der naboer samarbeider vil saker oftere løses raskere og rimeligere for alle parter.

Med helsing

Eirik Berntsen | rådgjevar byggesak

E-post: eirik.berntsen@lindas.kommune.no | Telefon: +47 56 37 56 36

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

Fra: Osvald Fyllingen [<mailto:fyllingen@online.no>]

Sendt: torsdag 5. desember 2019 23:12

Til: Eirik Berntsen; Per Sveinar Morsund; frode@takstvestland.no

Emne: Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på - Saksnummer 19/2686

Lindås kommune
Byggesaksavdelinga

Saksnummer på saka er: 19/2686

Viser til innsendt sak 17.09.19 vedr. jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på naboeiendom, samt synfaring 26.09.19 og samtale 15.10.19.

I kveld, 05.12.19 kommer det nye, store mengder vann ned fra nabogården g.nr.203 bnr.3. Det er så mye vann at grøfta jeg hadde laget ute på min gårds plass ikke svelgte unna, så på nytt strømmet det over gårds plassen og ned der jordraset er. Det ble oppdaget så tidlig at min sønn og jeg gikk ut og grov opp et større hull på gårds plassen over der grøfta til takvannet mitt går. På den måten klarte vi å stoppe vannet som randt mot jordraset.

Jeg har tatt tre bilder i kveld som viser situasjonen.

NABOEIENDOMMEN:



OVERSVØMMET BRØNN:



NORD FOR MITT HUS:



Kopi: Frode Dankertsen, Takst Team Vestland AS

Vh Osvald Fyllingen

Mobil 480 24 470



Virusfri. www.avast.com