
Fra: Bjarte Vatnøy <bjarte@vatnoy.no>
Sendt: fredag 25. september 2020 14:08
Til: Madeleine Fonnes Aase
Emne: Re: Synfaring 104/7
Vedlegg: deminig1.jpg; mål deming utvendig.jpg; mål deming 2.jpg; planering 1.jpg

Hei viser til tidligere dialog og kommer med en oppsummering av arbeidet så langt.

Vi fikk et pålegg om sikring av brønn som ikke er i bruk, etter en vurdering fant vi at sikring med gjerde ville medføre en varig usikkerhet for oss som grunneiere og for de som måtte bruke området.

Derfor sjekket vi ut hva som skulle til for å drenere ut brønnen.

Det som ble løsningen var å først tømme store deler av brønnen med hevert(slanger) og litt tid slik at vi ikke gjorde skade med store vannmasser nedover mot sjøen.

Etter at hevert hadde gjort jobben sin leide vi inn entreprenør som knust hull i demningen.

Det lå mykje lausmasser rundt brønnen etter den ble skutt ut en gang på 1908 tallet ?(usikker på når dette ble etablert)

Vi gravde disse løsmassene ned i brønnen, slik at den ble fylt ut, men det mangler litt masser.

Vi antar at i løpet av årene har man hentet stein herfra når man har manglet masser i nabolaget til veier eller mindre utbedringer.

Arbeidet er etter min mening 80 % ferdigstilt.

Det er derfor bestilt 10-12 lass med stein som skal fylle siste delen av brønnen med stein, slik at man ikke lengre har noe vannspeil her.

Dette arbeidet håper vil blir slutført i løpet av September.

Da entrepenør var å sjekket opp brønnen etter store nedbørsmengder, fant han at muren hadde slått store sprekker, og armeringsjern var synlig og stakk ut flere plasser.

Av HMS hensyn til barn og brukere av området slo han ned resten av muren også, og la denne inn i brønnen.

Dette var ikke planen, men ble gjort som et nødtiltak.

Jeg har ikke vært ute og sett på dette, men her er bildene jeg har så langt.

Vi håper kommunen ser med velvilje på arbeidet som er satt i gang og kostnadene vi har tatt på oss for å få en varig fjerning av brønn.

Arealet skal tilbakeføres til LNF som resten av tomten ligger i plankartet.

Med vennlig hilsen
Bjarte Vatnøy
mob. 95100054