
Fra: Thor Espen Johannessen <thor.espen@askoyrorrservice.no>
Sendt: torsdag 20. august 2020 13:05
Til: Hogne Askeland
Emne: SV: SAKS NR 20/12289 - 20/40708
Vedlegg: Samlet dokumentasjon.pdf

Hei

Vedlagt ligger all dokumentasjon samlet i en fil.
Gi en lyd om du skulle ha brukt for flere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Thor Espen Johannessen
Rørleggermester
Askøy Rørservice AS



Mobil: 936 86 247

E-Post : thor.espen@askoyrorrservice.no

Web: www.askoyrorrservice.no



Fra: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>
Sendt: tirsdag 18. august 2020 09.49
Til: Thor Espen Johannessen <thor.espen@askoyrorrservice.no>
Emne: SV: SAKS NR 20/12289 - 20/40708

Hei, send meg situasjonskart med plassering og utslippsstad, spesifikasjon på slamavskiller. Så skal eg ordne resten.

Hogne Askeland | Konsulent Miljø og tilsyn
Telefon +47 56 34 90 06 Mobiltelefon +47 959 68 452

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE

Fra: Thor Espen Johannessen <thor.espen@askoyrorrservice.no>

Sendt: tirsdag 18. august 2020 09:39

Til: Hogne Askeland <hogne.askeland@alver.kommune.no>

Emne: SAKS NR 20/12289 - 20/40708

Hei

På eiendom gbnr 345/86 er eksisterende slamutskiller/betongtank skiftet. Løsning som var installert var en løsning uten særlig stor rensegrad. Spillvann har nesten mer eller mindre gått rett i sjø. Vi har fått installert en ny 4 m³ slamutskiller med 3 kammer som oppfyller dagens krav til slamutskiller. Denne må nå registreres i deres tømme register som en fritidsbolig, hvert 4. år.

Det er ikke blir gjort noe med eksisterende utslipp. Eksisterende utslipp til sjø, 110mm PE slange er benyttet om igjen. Dette utslippet ble etablert på 60 tallet en gang – har dessverre ikke mere informasjon om utslippet enn dette.

Ønsker å få avslutte denne saken med nødvendig dokumentasjon du ønsker. Hva trenger du?

- Situasjonsskart med inntegnet slamutskiller og utslipp
- Spesifikasjon på ny slamutskiller
- Noe annet?

Dette er ett oppdrag vi har bistått med som en rein utskiftning av slamutskiller. Utover det er det ikke endret på eksisterende løsning.

Hører fra deg :-)

Med vennlig hilsen

Thor Espen Johannessen
Rørleggermester
Askøy Rørservice AS



Mobil: 936 86 247

E-Post : thor.espen@askoyrorrservice.no

Web: www.askoyrorrservice.no

