

Frå: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>
Send: tirsdag 29. juni 2021 13.59
Til: Are Frøysland Grande
Kopi: Arne Kristiansen (arne@psv.no)
Emne: SV: Mjåtveit Næringspark, Jordvoll

Hei

Det er ingen mur som siger eller beveger seg.

Vi har etablert ei steinfylling i kant mot våtmark i nord, for å hindre sig mot denne.

Jorden som danner vollen mot bebyggelse i Nord for området, har tørket og dermed seget til ca 1 m høyde.

Det er denne vollen som ønskes hevet, for å skjerme mot støy og lys fra lastebiler på nattetid.

Mvh

Bjørn Lindstad
Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as
Avdeling Horaland
www.vassbakk.no
Liamyrane 11
5132 Nyborg

Mobil +47 930 15 510

bjorn.lindstad@vassbakk.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Are Frøysland Grande <are.froysland.grande@alver.kommune.no>

Sendt: fredag 30. april 2021 08:00

Til: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>

Emne: SV: Mjåtveit Næringspark, Jordvoll

Hei,

Beklaga seint svar.

Slik eg skjønner på deg så er det problematikk knytt til at muren glir utover ned mot eit våtmarksområde og det er ynskje om å fylla på meir massar på sjølve muren.

Veit dykk grunnen til at denne muren beveger seg?

Hvor mye skal muren utvides i forhold til dagens situasjon? Det var litt uklart av situasjonskartet som fylde oversendinga.

Vennleg helsing

Are Frøsyland Grande | Avdelingsleiar Plan og byggesak

Telefon: 56 17 11 92 / 91 35 45 91

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.alver.kommune.no%2F∓data=04%7C01%7Cbjorn.lindstad%40vassbakk.no%7Cce390083913b4add6a908d90b9d3766%7C33da b50752104075805bf2717d8cfa74%7C0%7C0%7C637553592594199060%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTil6Ik1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000∓sdata=Nn gF%2B9yle80YfnaPPaIDlrnBLEbdrVshiXOP8dqUwI0%3D∓reserved=0>

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>

Sendt: torsdag 8. april 2021 13:45

Til: Eirik Berntsen <eirik.berntsen@alver.kommune.no>

Kopi: 'Arne Kristiansen' <arne@psv.no>

Emne: Mjåtveit Næringspark, Jordvoll

Hei

Vedr. Jordvoll mot nord.

Vedlagt ligger scannet dokument fra Meland Kommune og vårt svar på utfylling mot nord, fra 19.10.2012
Flyfoto før vi startet arbeidet viser at jord er seget ned mot våtmarksområdet i nord, og vi måtte hindre at dette utviklet seg.

Derfor ble det etablert en steinfylling i kant med utglidningen som hindrer videre heving og opptørking av våtmarken.

Jordvoll ble beskrevet som ca 2 meter høy og ca 8 meter bred.

Etter dette ble utført har denne vollen seget noe i høyde.

Det er et ønske fra beboere nord for næringsparken om at jordvoll heves for å hindre sjenerende støy og lys fra lastebiler på nattetid.

Latebilene har ofte lyskastere som er montert på topp av styrhus, dermed er høyde ca 3,5 -4 meter over bakkenivå.

Legger her ved ei skisse som viser plassering av voll og ca snitt som ønskes bygget.

Mvh

Bjørn Lindstad

Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as

Avdeling Horaland

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vassbakk.no%2F&data=04%7C01%7Cbjorn.lindstad%40vassbakk.no%7Cce390083913b4add6a908d90b9d3766%7C33dab50752104075805bf2717d8cfa74%7C0%7C0%7C637553592594199060%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&data=yErRF16kDpnUtWHppfnRjBhaT83ldLmIOYisb3kvxrE%3D&reserved=0>

Liamyrane 11

5132 Nyborg

Mobil +47 930 15 510

bjorn.lindstad@vassbakk.no

-----Opprinnelig melding-----

Fra: scan@skanska.se <scan@skanska.se>

Sendt: torsdag 8. april 2021 12:46

Til: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>

Emne: Message from "NO-PR-0342"

Denne e-posten ble sent fra "NO-PR-0342" (IM C3000).

Skanningsdato: 08.04.2021 12:46:26 (+0200) Spørsmål til: scan@skanska.se

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email.

Thank you.