

Vedlikehald kyrkjer i Alver - oversikt TG 3

Myking

TG 3

P-plass universell tilkomst – asfaltering	95 000
Rehabilitering puss hovedbygg/våpenhus/stillas	75 000 + maling, evt . rehab.
Dør til bod råteskader/skifte	25 000
Karmbunner råteskader	30 000
Rustsprenging vindu	30 000
Takrenner/nedløp skifte	15 000

Sum	270 000
------------	----------------

Hjelmås kapell

TG 3

Open lysgrav må sikrast	25 000
HC-rampe sakristi	40 000
Kledning delvis råteskade/skifte/male/stillas	170 000
Utvide HC-rampe	15 000

Sum	250 000
------------	----------------

Hordabø

HC-markering. Asfaltering	40 000
Lufting vannbord mot grunnmur	55 000
Råteskade hjørnekjøler, listverk, kledning	63 000
Hoveddør og hengsler råteskade	30 000
Punkterte ruter	40 000
Vindu sakristi/prestekontor/tårn	110 000
Lekkasje/råte/sopp tårn/sutak	1 700 000
Bærekonstruksjon tårn	15 000
Takrenner og nedløp	28 000

Sum	2 081 000
------------	------------------

Sæbø

HC tilgang asfaltering	60 000
Rustutslag kledning maling/rens	45 000
Omramming vindu /vannbord store råteskader	30 000
Skifte dårleg kledning – male + hengsler tårn	70 000
Byte vindu, karm sprosser i vest	80 000
Byte vindu i tårn – store råteskader	210 000
Lekasje/råte/sopp tårn/sutak	1400000
Råte sperr	10 000

Sum	1 905 000
------------	------------------

Manger:

HC parkering asfaltering	40 000
Vann i kjeller grøfting	30 000
Vannbord skiftes	50 000
Råte blindkjeler	10 000
Dør sakristi råteskader skiftes	25 000
Dør til kapell råte skiftes	15 000
Vindu tårn råte/skiftes	60 000
Vindu sakristi råte/ skiftes	20 000
Kitting/ skifte råtnelister/maling sum alle	85 000
Lekkasje/råte spir skifte kopartekking	1 731 000
Tømrerarbeid tårn- bytte råtnematerialer	150 000
Sum	2 216 000

Seim:

HC park asfaltering	25 000
Skraping og maling, stillas	330 000
Bytte kantbjelke råte	55 000
Skifte kledning i gavl og tårn	50 000
Utvendige vindu/dører post 233	145 000
Reingjering tak	20 000
Takrenner	15 000
Sum	640 000

Alversund kyrkje:

Bytta roten kledning på tårn søraust og sørvest	80 000
Maling av ny kledning på tårn søraust og sørvest	
Montere håndlister kjellertrapp	20 000
Skifta knuste ruter	15 000
Sum	115 000

Hundvin kyrkje:

Rekkverk 2stk utvendige trapper sakrest	20 000
Rote dørblad inngang våpen våpenhus	20 000
Feil i bærekonstruksjon tak. Forstering av sperr	50 000
Laus takrennenedløp	1 500
Sum	96 500

Vike kyrkje:

Asfalt og HC-rampe	25 000
Dekkbord tak prestesakresti, skraping/maling	10 000
Kledning våpenhus og prestesakrestimå vaskast	15 000
Prestesakresti: Byte vannbord og kledning. Byte	
Hjørnekjøler, flikkmale	28 000
Rekkverk trapp , prestesakresti	12 000
Byte vindauga prestesakresti	15 000
Rehab av karm,sprosser, knuste ruter	30 000
Byte vindauga i tårn og nye lister	20 000
Montere layvrist på alle nedlaup	6 000
Sum	161 000

Sum TG 3**7 734 500**

Då manglar vi Askvik, Øverås og Knarvik kyrkje