

## Philipp Gleichmar

---

**From:** Ronald Tvedt <ronald@123ror.no>  
**Sent:** mandag 29. november 2021 10:59  
**To:** Philipp Gleichmar  
**Subject:** VS: Elvaåsen boligfelt VA

Mvh



**123 Rør**

Daglig Leder  
Ronald Tvedt  
Tlf: 90920720 Dir.40631123  
Epost: [ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)  
[www.123ror.no](http://www.123ror.no)

---

**Fra:** Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>  
**Sendt:** tirsdag 21. september 2021 20:38  
**Til:** Ronald Tvedt <ronald@123ror.no>  
**Emne:** Sv: Elvaåsen boligfelt VA

Ref tlf samtale tidligere i dag.

VK1 Ser at det blir vanskelig å få inn mellomringer på rettløp DN 150. foreslår at du bruker mellomring på utviser med sluse ventil og legger inn ein dn 100 mellomring mellom dn 100 sluse og brannventil. pos 9. flenserør, treng du ikkje sette inn.

VK4. Samme som VK1. vanskelig å få inn mellomringer på rettløp dn 150. Tenker at du gjer det samme her, legg inn ein mellomring mellom dn 100 sluse/ brannventil. kutt ut pos 20. flenserør.

---

**Fra:** Ronald Tvedt <[ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)>  
**Sendt:** tirsdag 21. september 2021 10:56  
**Til:** Arne Helgesen <[arne.helgesen@alver.kommune.no](mailto:arne.helgesen@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** 'Philipp Gleichmar' <[phgl@cowi.com](mailto:phgl@cowi.com)>; Mari Hammarstrøm <[MARH@cowi.com](mailto:MARH@cowi.com)>; Steinar Næss <[steinar@boligbyggvest.no](mailto:steinar@boligbyggvest.no)>; 'Christian Fuglseth' <[Christian@boligbyggvest.no](mailto:Christian@boligbyggvest.no)>  
**Emne:** VS: Elvaåsen boligfelt VA

Hei!

Fikk oversendt de nye tegningene av Cowi på VK1 og VK4 på Elvavegen.

Ser at der er satt inn mellomstykker på utsiden av hovedventilene i kryssene H204, pos 2 og Tegning H201 , pos 3.

Må disse være der? Forskjellen er om vi kan bygge om dette inne i kummen ved å bytte t-rør og sette på brannventil eller om det må graves opp på utsiden og rørene kappes, som blir en mye større jobb.

Hører fra deg

Mvh



123 Rør

Daglig Leder  
Ronald Tvedt  
Tlf: 90920720 Dir.40631123  
Epost: [ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)  
[www.123ror.no](http://www.123ror.no)

---

**Fra:** Philipp Gleichmar <[PHGL@cowi.com](mailto:PHGL@cowi.com)>

**Sendt:** mandag 20. september 2021 11:34

**Til:** Ronald Tvedt <[ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)>

**Kopi:** Mari Hammarstrøm <[MARH@cowi.com](mailto:MARH@cowi.com)>; A101815\_Mail <[A101815\\_Mail@cowi.com](mailto:A101815_Mail@cowi.com)>; Steinar Næss (<[steinar@boligbyggvest.no](mailto:steinar@boligbyggvest.no)>) <[steinar@boligbyggvest.no](mailto:steinar@boligbyggvest.no)>; Christian Fuglseth <[Christian@boligbyggvest.no](mailto:Christian@boligbyggvest.no)>

**Emne:** RE: Elvaåsen boligfelt VA\_BK05

Hei Ronald,

ja, vedlagte pdf-tegninger viser de 2 vannkummene sånn som de skal være. Bekreftet av Helgesen den 14. april 2021.09.20

Med vennlig hilsen

**Philipp Gleichmar**  
Prosjektleder Vann Bergen

**COWI**

COWI AS  
Org.nummer: 979 364 857  
Inger Bang Lungs Vei 4  
5059 Bergen  
Norge

Telefon: +47 02 69 4  
Mobil: +47 45 51 16 71  
Email: [phgl@cowi.com](mailto:phgl@cowi.com)  
Sip: [phgl@cowi.com](mailto:phgl@cowi.com)  
Webside: [www.cowi.no](http://www.cowi.no) - [www.cowi.com](http://www.cowi.com)

---

**From:** Ronald Tvedt <[ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)>

**Sent:** Friday, September 17, 2021 7:36 AM

**To:** Mari Hammarstrøm <[MARH@cowi.com](mailto:MARH@cowi.com)>; Philipp Gleichmar <[PHGL@cowi.com](mailto:PHGL@cowi.com)>  
**Cc:** 'Steinar Næss' <[steinar@boligbyggvest.no](mailto:steinar@boligbyggvest.no)>; 'Christian Fuglseth' <[Christian@boligbyggvest.no](mailto:Christian@boligbyggvest.no)>; Thomas TysseLand <[thomas@tyark.no](mailto:thomas@tyark.no)>  
**Subject:** SV: Elvaåsen boligfelt VA\_BK05  
**Importance:** High

Hei!

Jeg tenker endret i forhold til hvordan anlegget er bygget etter de vedlagte tegningene som var gjeldene når vi bygget det.

Philipp kan du svare på dette, så snart som mulig, da vi skal bygge om dette i neste uke.

Mvh



123 Rør

Daglig Leder  
Ronald Tvedt  
Tlf: 90920720 Dir.40631123  
Epost: [ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)  
[www.123ror.no](http://www.123ror.no)

---

**Fra:** Mari Hammarstrøm <[MARH@cowi.com](mailto:MARH@cowi.com)>  
**Sendt:** mandag 13. september 2021 17:13  
**Til:** Ronald Tvedt <[ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)>; Philipp Gleichmar <[PHGL@cowi.com](mailto:PHGL@cowi.com)>  
**Emne:** Re: Elvaåsen boligfelt VA\_BK05

Hei Ronald, endret i forhold til hva tenker du? Såvidt jeg vet er det ikke gjort noen endringer etter at anlegget ble godkjent, men det kan vel du [@Philipp Gleichmar](#) svare ut?  
Mari

Last ned [Outlook for iOS](#)

---

**Fra:** Ronald Tvedt <[ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)>  
**Sendt:** Monday, September 13, 2021 4:39:44 PM  
**Til:** Mari Hammarstrøm <[MARH@cowi.com](mailto:MARH@cowi.com)>; Philipp Gleichmar <[PHGL@cowi.com](mailto:PHGL@cowi.com)>  
**Emne:** SV: Elvaåsen boligfelt VA\_BK05

Hei!

Er der endret på noen av vannkummene på Elvavegen?

Hvis det er endret kunne vi da fått oversendt de nye tegningene på det som er godkjent?

Mvh



123 Rør

Daglig Leder

Ronald Tvedt

Tlf: 90920720 Dir.40631123

Epost: [ronald@123ror.no](mailto:ronald@123ror.no)

[www.123ror.no](http://www.123ror.no)

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).

COWI handles personal data as stated in our [Privacy Notice](#).