

Fra: Mette Kyed Thorson <mktho@online.no>
Sendt: torsdag 3. februar 2022 13:55
Til: Postmottak Alver; Larissa Dahl
Kopi: 'Eilif Nævdal'; 'Sindre Nævdal'
Emne: Spjotøy - Justert plassering av dobbeltnaust
Vedlegg: V1 A100 Situasjonsplan, rev. 27.01.2022.pdf; V2 Fullmakt til naust, jan. 2022.pdf; V3 Innmålt ramme.pdf; V4 Innmålt ramme-koordinatar.pdf; V5 83-1-NAUST.KOF; V6 Foto tatt 2022.01.25.jpg

Til Larissa Dahl

Viser til løyve for dobbelt naust på gbnr 83/1/2+11 på Spjotøy, datert 12.09.2021 til henholdsvis Sindre Nævdal og Kirsten Emilie Nævdal.

Som forklart på telefon 17. september 2021, så hadde jeg ved en feil, ikke fått lagt inn de sist innmålte koordinater på naustet i søknaden, og derfor har dobbeltnaustet ligget dreid litt for langt mot sørvest, på situasjonskartet til søknaden, i forhold til å komme fri av fjellskjæring på denne siden av vågen. Vi avtalte pr. telefon at når planeringen var utført og ringmur var innmålt på ønsket plass i terrenget, så skulle jeg ta kontakt igjen.

Jeg vedlegger derfor et revidert situasjonskart, som viser omsøkt plassering av dobbelt naustet og nye koordinater på ønsket dreining, samt foto av planeringen og ramme for grunnmur. Det er også vedlagt fullmakt fra tomteeier Anna Valle på gbnr 83/1, da de to tiltakshavere har hytter på festetomt.

Søknad om dobbeltnaust har vært igjennom en lang prosess, og jeg beklager at denne justeringen kom i tillegg, men det er følgende grunner til å rotere naustet:

- Dobeltnaustet plasseres parallelt med fjellsidene i vågen, og man unngår derved å sprengte ut på sørvestlig hjørne av naustet.
- Naustet plasseres i forlengelse av veien og det blir mulig å komme seg rundt naustet på begge sider.

Jeg hører gjerne fra deg, ellers tar tiltakshaver utgangspunkt i plasseringen som beskrevet på vedleggene til denne epost.

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen
Mette Kyed Thorson
Sivilarkitekt MNAL

Arkitekt Mette Kyed Thorson, N-Kvalen 16, 5955 Lindås, mob. +47 901 48 834