

**Fra:** Mette Kyed Thorson <mktho@online.no>  
**Sendt:** tirsdag 22. februar 2022 11:16  
**Til:** Postmottak Alver; Larissa Dahl  
**Kopi:** 'Eilif Nævdal'; 'Sindre Nævdal'  
**Emne:** SV: Spjotøy - Justert plassering av dobbeltnaust

Til Larissa Dahl

Det er snart gått 3 uker siden jeg sendte eposten under.  
Kan tiltakshaver gå ut i fra at justering av plassering av dobbeltnaustet på Spjotøy er akseptabelt? De ønsker å begynne støping av ringmur i starten av mars.

Vennlig hilsen  
Mette Kyed Thorson  
Sivilarkitekt MNAL

*Arkitekt Mette Kyed Thorson, N-Kvalen 16, 5955 Lindås, mob. +47 901 48 834*

---

**Fra:** Mette Kyed Thorson <[mktho@online.no](mailto:mktho@online.no)>  
**Sendt:** torsdag 3. februar 2022 13:55  
**Til:** [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no); 'Larissa Dahl' <[larissa.dahl@alver.kommune.no](mailto:larissa.dahl@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** 'Eilif Nævdal' <[eilifn@gmail.com](mailto:eilifn@gmail.com)>; 'Sindre Nævdal' <[Sindre.Naevdal@semcon.com](mailto:Sindre.Naevdal@semcon.com)>  
**Emne:** Spjotøy - Justert plassering av dobbeltnaust

Til Larissa Dahl

Viser til løyve for dobbelt naust på gbnr 83/1/2+11 på Spjotøy, datert 12.09.2021 til henholdsvis Sindre Nævdal og Kirsten Emilie Nævdal.

Som forklart på telefon 17. september 2021, så hadde jeg ved en feil, ikke fått lagt inn de sist innmålte koordinater på naustet i søknaden, og derfor har dobbeltnaustet ligget dreid litt for langt mot sørvest, på situasjonskartet til søknaden, i forhold til å komme fri av fjellskjæring på denne siden av vågen. Vi avtalte pr. telefon at når planeringen var utført og ringmur var innmålt på ønsket plass i terrenget, så skulle jeg ta kontakt igjen.

Jeg vedlegger derfor et revidert situasjonskart, som viser omsøkt plassering av dobbelt naustet og nye koordinater på ønsket dreining, samt foto av planeringen og ramme for grunnmur. Det er også vedlagt fullmakt fra tomteeier Anna Valle på gbnr 83/1, da de to tiltakshavere har hytter på festetomt.

Søknad om dobbeltnaust har vært igjennom en lang prosess, og jeg beklager at denne justeringen kom i tillegg, men det er følgende grunner til å rotere naustet:

- Dobbeltnaustet plasseres parallelt med fjellsidene i vågen, og man unngår derved å spreng ut på sørvestlig hjørne av naustet.
- Naustet plasseres i forlengelse av veien og det blir mulig å komme seg rundt naustet på begge sider.

Jeg hører gjerne fra deg, ellers tar tiltakshaver utgangspunkt i plasseringen som beskrevet på vedleggene til denne epost.

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Vennlig hilsen

Mette Kyed Thorson

Sivilarkitekt MNAL

*Arkitekt Mette Kyed Thorson, N-Kvalen 16, 5955 Lindås, mob. +47 901 48 834*