

**Fra:** Rune Skarpenes <rune.skarpenes@gmail.com>  
**Sendt:** onsdag 14. desember 2022 07:39  
**Til:** Postmottak Alver  
**Kopi:** Hanne Marie Evensen; sfvipost@statsforvalteren.no; Sara Sekkingstad; Arne Helgesen  
**Emne:** Re: Ref. Sak 19/279-19/9947  
**Vedlegg:** Godkjenning - GBNR 231 - Løyve til terrenginngrep og planering - Frekhaug (524932).pdf

God morgen,

Hvordan er status på dette vedtaket? Vi registrerer at det ikke er gjort de utbedringer som vedtaket bygger på.

Hvordan går dialogen med utbygger som nevnt over?

Jeg må igjen minne om at eiendom blir forringet og ved en eventuell flom vil det bli utslipp av kloakk på grunn av at tiltaket som her ble gjennomført.

I henhold til vedlagt skulle dette senest vert utbedret i juni 2021, men så har altså ikke skjedd.

Vennlig hilsen  
Rune Skarpenes

tir. 6. jul. 2021 kl. 07:23 skrev Arne Helgesen <[arne.helgesen@alver.kommune.no](mailto:arne.helgesen@alver.kommune.no)>:

Har ikkje gløymd denne saken. Alver Kommune er i dialog med utbygger, og det er ei rekke saker som må rettas opp i før dei får ferdigattest på alle bygga i feltet, må prøve å få med også denne utbedringen, når dei ferdigstiller feltet.

---

**Fra:** Rune Skarpenes <[rune.skarpenes@gmail.com](mailto:rune.skarpenes@gmail.com)>  
**Sendt:** tirsdag 6. juli 2021 06:40  
**Til:** Postmottak Alver <[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** Hanne Marie Evensen <[hanne.marie.evensen@alver.kommune.no](mailto:hanne.marie.evensen@alver.kommune.no)>; Arne Helgesen <[arne.helgesen@alver.kommune.no](mailto:arne.helgesen@alver.kommune.no)>  
**Emne:** Ref. Sak 19/279-19/9947

God morgen,

Refererer til sak i emnet.

Vi ser at tiltaket og utbyggingen i Elvavegen nærmer seg slutten, men utbedringene som er beskrevet på side 5, punkt 1 til 3 er ikke gjennomført.

Det er nå over to år siden løyvet ble gitt.

Dette skaper fremdeles problemer, og jeg ber kommunen undersøke hvorfor ikke dette er gjennomført.

Et alternativ for tiltakene som er skissert i løyvet som er gitt av kommunen kan være å fjerne pumpehus og koble seg på selvfallsledningen som er en del av grunnen til oversvømmelsen.

Ser frem til en konstruktiv prosess.

Vennlig hilsen  
Rune Skarpenes