

Hei

Viser til mottatt nabovarsel. Etter vår vurdering er kartet mangelfullt og må oppdateres med følgende tema:

- Steingard
- Brønn, som ligg sørvest for steingarden
- Kistegrøft
- Fruktrær og eiketre som ev. skal bevaras

Da vi skrev under avtalen (retttforliket), gikk vi også opp trasen. Avkjørsel var da stikket ut, ref. bilde 1-3.

Vegen skulle da følge ryggen og krysse steingarden, før den kobles til postvegen.

Jf. rettsforliket ble det avtalt å erstatte/ flytte frukttrær dersom disse ville bli påvirket. Samt at steingarden skulle retableres der vegen måtte krysse den.

Vi har forståelse for at der er ønskelig å trekke vegen mot vest for å minske terrenginngrep mot øst (hagen). Men forlanger befaring, der grunneiere på bnr. 12 og 17 er med, før en tar stilling til trassen/ behandler byggesaken.

Vi legger til grunn at fyllingsfot mot vest/sørvest ikke kan plasseres på steingarden, og at vegen ikke kan krysse steingarden før den buer mot vest. Steingarden er en del av kulturmiljøet på Hundvin, og viser skille mellom de to gårdsbrukene. Der husene kan dateres til 1700 – 1800 tallet.



*Figur 1: Ytterpunkt for avkjørselen er vist med gulestikker (mot øst)*



*Figur 3: Ytterpunkt mot vest, som vil si at vegen følger ryggen.*



*Figur 2: Sikke viser krysningspunkt ved steingard, altså etter at muren buer mot vest.*