

Fra: kjetuft@online.no
Sendt: tirsdag 7. februar 2023 22:16
Til: Postmottak Alver; Eirik Berntsen; Per Sveinar Morsund
Emne: Kloppedalsbekken Mjåtveit næringspark
Vedlegg: IMG_20230207_212204.jpg; IMG_20230207_211837.jpg;
IMG_20230207_211701.jpg; IMG_20230207_211510.jpg;
IMG_20230207_211404.jpg; IMG_20230207_204854.jpg;
IMG_20230207_204747.jpg; IMG_20230207_204741.jpg

Slik så det ut i Kloppedalsbekken tirsdag kveld, etter arbeidet med graving i grøften startet opp på mandag, det var kommet på plass en pitte liten rensekonteiner som lekker i bunnen så den har ingen effekt.

Etter mye nedbør renner det ikke vann over kanten på demningen alt driten renner ut under demningen og på siden.

Dette er veldig tragisk at fangdammene ikke er blitt utbedret før arbeidet starter opp igjen.

Kjetil Tufte.

Mjåtveitlvens forening.

Sendt fra telefonen min