

Q - Annet

Endringer:

Tiltakshaver ønsket endring underveis i arbeidet.

Endringen består i at fløy mot nord ikke ble revet, men rehabilitert med nye fasade plater og vinduer. Spiserom i 2. etg fikk nye innvendige plater, foringer og lister til vindu. Vindu er produsert i PVC og er således vedlikeholdsfri på samme måte som fasade plater.

Fasade på sør og nord fløy er utført med identisk plater på vegger og tak-utstikk er identisk og i stil med opprinnelig fasade før sør del ble revet.

Tilgangen til bygningen ellers er ivaretatt ved riving av sør fløy og oppgradert eksisterende skyve port.

Vi har vurdert disse endringene til å ikke være søknads pliktige og har tilstrebet oss å tilpasse fasader slik slik at visuelle kvaliteter ikke er satt til side.