
Fra: Sissel Smørstad <rysta@hotmail.com>
Sendt: 14. mai 2014 00:07
Til: Siril Sylta
Kopi: Stig Morten Kjørlaug; steinarsovik@gmail.com; Norvald Gjellestad
Emne: Hilland - ei påminning
Vedlegg: 8378_2_A[1].pdf

Hei,

Legg ved referat der det er lagt føringar for utarbeiding av mur langs veg 8. Dette er ikkje gjennomført med sluk og tilslutning til overflatevatnrum. Ynskjer tilbakemelding på dette snarast, eller har ikkje kommunen ansvar for tilsyn med dette? De skal vel etter planen overta anlegget? I tillegg legg Arkiton, i sin søknad om ferdigattest på hus 17-21 ,til grunn 10 parkeringsplassar nede ved veg 9. Då har dei allereie gløymt at desse vart lagt til grunn for vår ferdigattest (hus 22-25). Det er vel ikkje slik at dei same plassane kan leggast til grunn for ferdigattest fleire gonger? Området er heller ikkje opparbeida slik vist på kart. Det er altfor få parkeringsplassar i bustadfeltet. Referer til e-post sendt tidlegare i kveld der vi etterspør tilbakemelding frå kommunen på ferdigattest gjeve for bustad 22-25. Ferdigattesten er fortsatt gjeve på feil/manglande grunnlag. Kva vil kommunen gjøre med dette?

Er det mogeleg å få tilsendt en beskrivelse av korleis overflatevatnet er planlagt i bustadfeltet? Ser at alt takvatn pr.bustad vert ført i ei takrenne rett ned ved hus-hjørnet og til terreng/overflate, er dette godkjendt??? Ei spesiell dårleg løysing når grunnmuren ikkje ser ut til å ha fuktsikring/"knotteplast". Utførelse er kanskje kommunen sitt ansvar?

Med helsing
for Sameie 4 Vardar
Sissel H. Smørstad