

Lindås kommune
Byggesaksaavd.

VÅR REF:

DERES REF:

DATO: 03.02.17

-

KNARVIK TERRASSE – GNR/BNR 188/757

ADRESSE: KVASSNESVEGEN

VEDLEGG TIL SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE NR 1

- PLASSERING AV BYGGVERK I TERRENG / STIKKING
- GRUNNARBEIDER
- SPUNTING
- BETONGARBEIDER
- UTV. VA ARBEIDER
- INNV. SANITÆRARBEIDER

Viser til rammetillatelse gitt 27.04.16.

Tidligere innsendt materiale:

Det ble d. 22.11.16 sendt kompletterende materiale ihht vilkår i rammetillatelse som omfattede profiler av murer rundt bygget, plassering av disse på et situasjonskart påført avstandslinjer til eiendomsgrense, tegning av utvidet parkeringskjeller og avtaledokument med nabo vedr. 2 stk biloppstillingsplasser.

Byggegrube:

Det er foretatt boreprøver i grunnen som er vurdert av geotekniker. Konklusjonen fra disse prøver er byggegrube må sikres med støttemur (spuntring) ved eiendomsgrense mot nord på grunn av dårlige masser.

Vedlegg:

Søknad om igangsettelsestillatelse IG01

Foreløpig avfallsplan.

VA-forhåndsutvalg.

Plan for uavhengig kontroll brannkonsept.

Gjennomføringsplan ver 2.

Kontrollerkl. UK Brannkonsept tilkl. 3 Trygkon AS

Erkl. om ansvarsrett for prosjektering:

Multiconsult ASA Geoteknikk, tiltakskl. 2.

Multiconsult ASA prosjektering av støttemur for sikring av byggegrube, tiltakskl. 2.

Lindås Rør & Sanitet AS Sanitærinnstallasjoner, tiltakskl. 2.

Konsepta AS – Brannkonsept, tiltakskl. 3.

H2 Byggteknikk AS – konstruksjonssikkerhet, tiltakskl. 2.

Sweco AS – Utv. VA anlegg, tiltakskl. 1

Erkl. om ansvarsrett for kontroll av prosjektering:

Trygcon AS – UK brannkonsept, tiltakskl. 3

Sweco AS – UK byggfysikk, tiltakskl. 2

Sweco AS – UK energiberegning, tiltakskl. 1

Sweco AS – UK konstruksjonssikkerhet. tiltakskl. 2

Sweco AS – UK konstruksjonssikkerhet støttemur for byggegrube. tiltakskl. 2

Erkl. om ansvarsrett for utførelse:

Anko AS – Stikking tiltakskl. 1.

Dale entreprenør AS – grunnarbeider tiltakskl. 2.

VestNorsk Bunnboring AS, tiltaksklasse 2.

Stolz AS – Betong- og stålarbeider, tiltakskl. 2.

Lindås Rør & sanitet AS – VA utv. arbeider tiltakskl. 1.

Lindås Rør & sanitet AS – Innv. sanitærinstallasjoner, tiltakskl. 2.

Erkl. om ansvarsrett for kontroll av utførelse:

Sweco AS – UK konstruksjonssikkerhet. tiltakskl. 2

Med vennlig hilsen,



Klaus Bo Christensen / Bo Arkitekter AS