

FJELLSIKRING INTER HANDLING AS

Leif Arne Risa

Vedkommende sikringsarbeid på Ikeland 90

Det er boltesikret med endeforankret bolter og tatt en visuell kontroll mai 2017.
Dette er utført av kvalifisert personell.

I alle sprengte skjæringer og naturlige skråninger med større helning enn 27-30 ° må det foretas periodisk inspeksjon for å kontrollere at installert sikring er i orden eller om stabiliteten er endret slik at det er behov for å gjøre tiltak og eventuelt vurdere vedlikehold av installert sikring. Vi anbefaler at første inspeksjon foretas innen 5 år og at fremtidig intervall bestemmes etter dette. I utgangspunktet vil en periode på ca. 8-10 år mellom hver inspeksjon være aktuell.

Her er vedlikeholdsanbefaling knyttet til skjæringer. Hvor ofte man bør ha vedlikehold og inspeksjon vil variere noe og vil være avhenging av type skjæring, vanskelighetsgrad og hvilken intallasjon/bygg man sikrer i mot.

Med vennlig hilsen



Trond Andreassen
Mail: trond@fjell-sikring.no
Telefon: 99450001

FJELLSIKRING INTER HANDLING AS