



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N8074-2018	Sak/Sveis nr.:	17 / 147 173	Vedtak nr.:	N8074-2018
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,025	til Hp/km:	HP 01 / km 0,155
Strekning:	Søreidet - Kalsås			Sted:	Høylandsvegen, ved Søreidet
Arbeid som skal utføres: Etablering av grøft for vannledning					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	5 februar 2018	Til dato:	2 mars 2018		
Annet:					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	934 29 700
		Faks:	
Adresse:		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input checked="" type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80
<input type="checkbox"/> 90				Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
				Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **26.01.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	H. Sandvik AS	
- Ansvarshavende: **Helge Sandvik** Tlf./e-post: **970 19 634**
 Stedsansvarlig(e): **Terje Økland** Tlf./e-post: **936 50 657**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	Nobina, Skyss	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	Lindås kommune	
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Trafikken på Fv. 389 Høylandsvegen kan stanses i perioder på inntil 15 minutter ved sprengningsarbeid.
Ta hensyn til utrykningskjøretøy og busser i rute. Myke trafikanter skal kunne passere på trygg måte.
Krav gitt i gravetillatelse med saksnummer 17/147173 skal oppfylles ved utførelse av arbeidet.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

26.01.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Paul Espeskog
 Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8074-2018	Sak/Sveis nr:	17 / 147 173	Vedtak nr.:	N8074-2018
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,025	til Hp/km:	HP 01 / km 0,155
Strekning:	Søreidet - Kalsås			Sted:	Høylandsvegen, ved Søreidet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av grøft for vannledning				
Entreprenør:	H. Sandvik AS				
Adresse:	Galteåsen 4	5916 Isdalstø			
Ansvarshavende:	Helge Sandvik	Tlf./e-post: 970 19 634			
Stedsansvarlig(e):	Terje Økland	Tlf./e-post: 936 50 657			
Arbeidet utføres	fra dato:	5 februar	2018	Til dato:	2 mars 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:



906
Etter behov


Merknader:

Graving utenfor veg, ca. 70 m

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Euroskilt, avd. Bergen

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

26.01.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Paul Espeskog

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N8074-2018	Sak/Sveis nr.:	17 / 147 173	Vedtak nr.:	N8074-2018
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,025	til Hp/km:	HP 01 / km 0,155
Strekning:	Søreidet - Kalsås			Sted:	Høylandsvegen, ved Søreidet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av grøft for vannledning				
Entreprenør:	H. Sandvik AS				
Adresse:	Galteåsen 4		5916 Isdalstø		
Ansvarshavende:	Helge Sandvik			Tlf./e-post:	970 19 634
Stedsansvarlig(e):	Terje Økland			Tlf./e-post:	936 50 657
Arbeidet utføres	fra dato:	5 februar	2018	Til dato:	2 mars 2018

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

Skilt nr.: Ant.:



906
Etter behov


Merknader:

Graving utenfor veg, ca. 70 m

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Euroskilt, avd. Bergen

Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

26.01.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

Paul Espeskog

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N8074-2018	Sak/Sveis nr.:	17/147173-2	Vedtak nr.:	N8074-2018
Veg nr.:	Fv. 389	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,025	til Hp/km:	HP 01 / km 0,155
Strekning:	Søreidet - Kalsås			Sted:	Høylandsvegen, ved Søreidet
Arbeid som skal utføres:	Etablering av grøft for vannledning				
Ansvarshavende:	Helge Sandvik		Tlf.:	970 19 634	
Entreprenør:	H. Sandvik AS		Adresse:	Galteråsen 4	
Arbeidet utføres i perioden				5916 Isdalstø	
Fra dato:	5 februar	2018	Til dato:	2 mars	2018
				E-post:	helge@h-sandvik.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:		Konsekvens:		Prioritet: (= produktet)
	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Stor: 1	
Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:					
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1			2	2
1: Graving av grøft ca 2-3 meter utenfor veibane	3			3	9
2: Boring og sprenging av grøft	2			1	2
3: Omfylling gjennfylling av grøft	3			3	9
4:					0
5:					0
6:					0
7:					0
8:					0
9:					0
10:					0
11:					0

Forhold nr.:
↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1:	God sikring langs veg, blinkende lys på arbeidsmaskiner, synlighetskledd på mannskap
2:	Tilstrekkelig dekning, godt vakthold
3:	God avsperring langs vei, blinkende lys på maskiner og biler
4:	
5:	
6:	
7:	
8:	
9:	
10:	
11:	

Merknader:

