
Fra: Lars Hodnekvam <larshod@gmail.com>
Sendt: fredag 5. oktober 2018 13:25
Til: Postmottak Lindås
Emne: Problemrapport: Påfyll av masser etter fjerning av trær.

Til Lindås,

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/54396>

Navn: Lars Hodnekvam

E-post: larshod@gmail.com

Kategori: Trær

Tema: Påfyll av masser etter fjerning av trær.

Detaljer: Har fjernet trær og røtter i veiskråning. Kanskje det skulle vært fylt litt masser i skråningen før asfaltering. Veien skal asfalteres nå.

Breddegrad: 60.714328

Lengegrad: 5.305219

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): (397)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Trær', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <<http://www.fiksgatami.no/contact>>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]