
Fra: Svein - André Hindenes <sveinandre@msn.com>
Sendt: onsdag 17. oktober 2018 14:00
Til: Postmottak Lindås; Ordfører Lindås
Emne: Veggen på Myking i Lindås!

Hei!

I forbindelse med at Mykingvegen fra Sævråskai til Eikangervåg har fått ein oppgradering, fortviler eg meg over at ikkje større del av vegen har blitt rusta opp til dagens standar! Føler at klipp og lim inn funksjonen i fra Word er vorte brukt på vegstrekingen.

Vegstrekingene eg meiner burde våre revurdert er i fra sjølve Myking kirke mot Jordal der det er store skader i vegen. Neste er i fra Bjørnevoll til Hauge håper at deke teke dette på alvor å tar ein tur å ser at det er behov for utbetring.

Eg kjører desse strekkene kvardag tilnærma (til og fra barnehage) og opplever farlige situasjoner der biler kjører på feil side av vegen for å unngå å kjøre i desse skadene i vegen! Meget ubehagelig når dette nå kunne våre unngått med at det kom asfalt på desse strekk. samt som det kan andre plasser i nærheten!

Dette er min frustrasjon til dykk. Eg tenker på sikkerhet når eg nå skriver dette! Ein skal føle seg trygg i trafikken og det føler eg ikkje at er tilfelle slik det er nå !


Legger ved bilde i fra Google Maps
Raudt=veg som skulle våre oppgradert
Gult = slag etter brøyting

Teorien min er også at deke må sjå på vedlikeholde av vegen på vinteren. Dei som brøyter lager store hakk i veg banen nesten som ferister! Det gjer at vegen blir for dårlig! Og hål oppstår! Markerer eit område i bilde som gult.

Legger ved bilde i fra Google Maps
Raudt=veg som skulle våre oppgradert
Gult = slag etter brøyting




Søk her





Søk her



Sævrås

96

Fv397

Fv397



Beste helsing
Svein-André Hindenes

97505628