

Følg brev til Igangsettingsløyve

Etter uavhengig kontroll av prosjektering av Sweco påpekes det noen punkter. Disse punktene vil bli forklart og dokumentert i dette brevet.

Punkt 1.3:

Det er lagt inn etterpoleringsfilter uten pumpe. Dette er gjort i samsvar med tidligere kommunikasjon med Knut Bjørnevoll og Arne Eikefet.

Se vedlagt mail korrespondanse fra 25/11-2013

Frostsikring blir utført ved at det legges isopor rundt topp og inni topplokk, dette blir dekket med 0,5 m jord.

Se vedlagt skisse Vedlegg 2

Etter korrespondanse med Lindås kommune ble det avklart at det kunne tas prøver fra pumpekum. Se vedlagt mail korrespondanse 25/11-2013

Det er lagt til rette for UV-filter før pumpekum, se vedlegg 4

Punkt 1.4

Det kommenteres om frostsikring av spredegrøft. Her vil det bli lagt ned 10 cm med isopor med 0,5 meter jord på topp,

Det er blitt laget en ny tegning over infiltrasjonsanlegget hvor prøve-kummer er tatt med.

Vedlegg 4

Punkt 1.5

Det er inngått avtale med : **Rådgivende Biologer v/ Geir Johnsen, mobil 97 10 59 10** som skal ta årlige prøver av avløpsanlegget.

Sammendrag og konklusjon av Sweco sier som følger:

- ◆ Det er uklart hvilke dokumenter og tegninger som omhandler selve prosjekteringen.

Det er nå laget nye tegninger etter konferanse med Sweco.

- ◆ Spredegrøft er ikke vist på tegning F3 (som er gjeldende plantegning?)

Det er laget ny tegning som viser spredegrøft

- ◆ Prøvekummer er ikke vist i vedlegg F3.

Det er laget ny tegning som viser prøverør

- ◆ Avtale med nøytral fagkyndig for prøvetaking mangler.

Dette er avtalt med Rådgivende Biologer V/Geir Johnsen, mobil 97105910.

- ◆ Utslippssøknaden er tynn og lite klargjørende

Utslippssøknaden er ferdig utarbeidet og godkjent fra Lindås kommune, ser ingen grunn til å utdype dette videre