



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.: N9055-2019 Mime-nr: 19 / 233 Vedtak nr.: N9055-2019 - rev. 1
Veg nr.: Fv. 393 fra Hp/km: HP 01 / km 0,185 til Hp/km: HP 01 / km 0,275
Strekning: Eikangervåg - Eidsnes Sted: Eidsnesvegen, ved nr. 26
Arbeid som skal utføres: Etablering av mur, i en lengde på ca. 30 meter
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: 4 februar 2019 Til dato: 22 mars 2019
Daglig arbeids- / virketid
Fra kl.: 07:00 Til kl.: 17:00
Annet:

Region: Vest Region (2):
Avdeling: Hordaland Avd. (2): Avd. (3):
Seksjon: Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland Telefon: 934 29 700 Faks:
Adresse: e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x) Andre trafikkregulerende tiltak Trafikksignal (skyttel)
Manuell dirigering
Vegstengning

Betingelser for arbeidet:

- 1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 04.02.2019
2. Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. a) Byggherre: Statens vegvesen, ved Øystein Hagesæther
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften: Presis Vegdrift AS e-post: aha@pvdrift.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift: Presis Vegdrift AS e-post: 0
4. Ansvarshavende: Atle Hamre Tlf./e-post: 906 60 320
Stedsansvarlig(e): Stian Myking Tlf./e-post: 975 95 741
5. Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Hordaland
6. Lede-/følgebil
7. Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi, Brannvesen, Ambulanse/lege, Vegtrafikkentralen, Skole, Kollektivselskap, Radio, presse m.m., Andre
8. Tillatelser: Gravetillatelse, Arbeidstillatelse
9. Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. Spesielle vilkår/betingelser:

Fv. 393 Eidsnesvegen kan innsnevres noe ved nr. 26, i forbindelse med bygging av mur langs veggen.
Fremkommelighet for busser og andre store kjøretøy må ikke hindres under arbeidet.
Ta hensyn til myke trafikanter som ferdes på strekningen.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen 04.02.2019
Statens vegvesen Paul Espeskog
Sted Dato Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9055-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtaks nr.:	N9055-2019 - rev. 1
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,185	til Hp/km:	HP 01 / km 0,275
Strekning:	Eikangervåg - Eidsnes			Sted:	Eidsnesvegen, ved nr. 26
Arbeid som skal utføres:	Etablering av mur, i en lengde på ca. 30 meter				
Utførende av arb. varsling*:	Presis Vegdrift AS				
Adresse:	0				
Ansvarshavende:	Atle Hamre	Tlf./e-post:	906 60 320		
Stedsansvarlig(e):	Stian Myking	Tlf./e-post:	975 95 741		
Arbeidet utføres	fra dato:	4 februar	2019	Til dato:	22 mars 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	etter behov

Merknader:

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
-



Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen **04.02.2019**

Sted* Dato*

Statens vegvesen

 Paul Espeskog

Sign. (etter fullmakt)*

ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N9055-2019	Mime-nr:	19 / 233	Vedtak nr.:	N9055-2019 - rev. 1
Veg nr.:	Fv. 393	fra Hp/km:	HP 01 / km 0,185	til Hp/km:	HP 01 / km 0,275
Strekning:	Eikangervåg - Eidsnes		Sted:	Eidsnesvegen, ved nr. 26	
Arbeid som skal utføres:	Etablering av mur, i en lengde på ca. 30 meter				
Ansvarshavende:	Atle Hamre		Tlf./e-post:	906 60 320	
Utførende arb.v.*:	Presis Vegdrift AS		Adresse:	0	
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	4 februar 2019	Til dato:	22 mars 2019	7 uker	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Trafikkanter i arbeidsområde	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlighet: Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant			
1: Påkjørsel ved utsetting av arbeidsvarsling.	3	2	6
2: Fare for fallende gjenstander	2	1	2
3: Klem fare	2	1	2
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

- 1: Være oppmersom på trafikken ved utsetting av arbeidsvarsling
- 2: Spesielt oppmerksom på Gjenstander ikkje stikker ut i vegen ved forbipasserende
- 3: Være oppmerksom ved løfting og av og på hukking av matriell.

4: _____

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Skilt tilpasses arbeidsområdet

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg,

Hilde Kristin Iden

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)

