

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 1 av 8 |

| | | | |
|-----------|---------|-------------|----------------------|
| Periode: | Uke 6-8 | Sted: | Seim, Lindås Kommune |
| Prosjekt: | YX Seim | Prosjektnr: | |

| Avsender: | | Mottaker: | |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| Navn: | Øyvind Berdal | Navn: | Tina Eilertsen |
| Firma: | BN Entreprenør AS | Firma: | YX Norge AS |
| Tittel: | Prosjektleder | | |
| Dato: | 20.02.2019 | | |

| Rapporterte forhold: | Antall: | Kommentar: |
|--|---------|------------|
| Vernerunder i perioden – min. 1 | 0 | |
| Observasjoner i perioden – min. 1 | 0 | |
| Skader uten fravær i perioden | 0 | |
| Skader med fravær i perioden | 0 | |
| Næruhell | 0 | |
| Antall personer i arbeid (inkl. admin) | 2-4 | |
| Andre hendelser og avvik i perioden | 0 | |

. Utførte arbeider:

- ✓ Alle tanker og tilhørende rør fjernet og levert deponi.
- ✓ Pumpetak fjernet. Avfall fra tak levert deponi.
- ✓ Pumpepalter, og noe betong over tanker fjernet og levert deponi
- ✓ Pumper rengjort og levert deponi.
- ✓ Asfalt levert godkjent deponi
- ✓ Kjørt til deponi forurenset masse. Betong:13,26 tonn/Forurenset masse: 13,06 tonn

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 2 av 8 |



Ansvarlig: Ole Ståle Nielsen

Versjon: 0.00

Dok.id.: 1.2 HMS.8.1

Godkjent av: <ikke styrt>

Sist rev.: 17.03.2014

Side: 3 av 8



| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 4 av 8 |



| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 5 av 8 |



I forbindelse med riving av takoverbygg ble byggesaksbehandler i Lindås kommune varslet. Det var ønskelig at dette ble kommentert i forbindelse med innsending av søknad om ferdigtillatelse.

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 6 av 8 |



| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 7 av 8 |



| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|
| Ansvarlig: | Ole Ståle Nielsen | Versjon: | 0.00 | Dok.id.: | 1.2 HMS.8.1 |
| Godkjent av: | <ikke styrt> | Sist rev.: | 17.03.2014 | Side: | 8 av 8 |

