

---

**Fra:** Nestleder FIL AKS-77 <nestleder@aks77.no>  
**Sendt:** torsdag 27. juni 2019 08.42  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** Post FIL AKS-77  
**Emne:** Sikkerhet på friidrettsbanen / Kastbane.

Hei.

Sender denne nå til postmottak til Lindås kommune.

Da klubben ikke mottar noe form for respons fra de på kommunen som den er sendt til.

Håper den da kommer frem til dem som har ansvaret for dette.

Mvh

Erlend Vik

Nestleder styret

<cid:image001.jpg@01D4AF15.0D87E1D0>

FIL AKS-77

Knarvik Stadion,

Juvikstølen 25, 5916 ISDALSTØ

[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)

Konto 52910508199

Org.nr: 993641782

----- Videresendt e-post -----

Fra: FIL AKS-77 <[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)>

Dato: onsdag 12. juni 2019

Emne: Sikkerhet på friidrettsbanen / Kastbane.

Til: Atle Vaage <[atle.vaage@lindas.kommune.no](mailto:atle.vaage@lindas.kommune.no)>

Kopi: [lindaas.idrettsraad@gmail.com](mailto:lindaas.idrettsraad@gmail.com), [Line.Valle@lindas.kommune.no](mailto:Line.Valle@lindas.kommune.no), Arne Reigstad  
<[arne.reigstad@hotmail.no](mailto:arne.reigstad@hotmail.no)>

Hei.

Takker for responsen klubben mottok fra kommunen på altinn.

Vi ser ut fra brevet at kommunen vurderer nytt nett, og utbedring av port på kastbur.  
Klubben er usikker på om de tiltak som kommunen her nevner vil være tilfredsstillende.

Som nevnt tidligere i våre skriv til kommunen, var vi usikker på om idrettsrådet måtte involveres i dette, men siden dette fra vår side anses som en oppgradering og vedlikehold iht. Regelverk, var vår vurdering at dette var en sak for eier og bruker.

Vi legger nå til Lindås idrettsråd som kopi, slik at de kjenner saken og kan komme med sine innspill, visst dette er så store forandringer at det må anses som investering / større oppgradering av eksisterende anlegg.

Som dere ser ut fra vedlagt skriv under avsnitt om ansvarsforhold, vil vi som klubb og arrangør sammen med kommunen komme i et objektivt ansvarsforhold dersom vi er klar over at kastburet er utilstrekkelig eller mangelfullt.

Styret i Fil AKS-77 mener at ved bare å bytte nett og en utbedring av port, vil vi fortsatt være i samme situasjons ansvarsmessig.

Andre tiltak som vi mener må vurderes dersom det ikke kommer et godkjent kastbur er:

- Bedre sikring (høyde) rundt store deler av kastburet.
- Lyktestolper mot gangvei, hvor en kan henge opp sikkringsnett, eventuelt et høyere gjerde ut mot gangvei tilsvarende slik det er bakk fotballmål ved kunstgressbane. (Klubben har prøvd med sperretau og merking, uten at dette blir respektert)
- Flytte kulering ca 10meter for å få større avstand mellom ringene. Grunne er at plassen bak kastbur og kulering er liten, og mange går ofte for nærme buret. Så når slegge eller diskos treffer i nett, fyker nettet ut mellom stolpene.

En slik flytting av kuling vil også gi en bedre fleksibilitet under trening, samtidige som området blir sikrere.

Klubben kan også flytte mer av kastingen inn på Knarvik stadion, men vi er litt i samme situasjon her, da dette heller ikke er et godkjent kastbur for slegge.

Samt klubben må få tildelt flere treningskvelder på stadion. Da det er for risikabelt å kaste inne på gressbane samtidige som 40-50 barn og ungdom trener der. Spesielt er tirsdagen en utfordring med alle rekruttene som er der og trener.

Det har vært så mange nesten uhell de siste årene, at vi er redd vår konto for flaks snart er oppbrukt. Og det siste vi ønsker er at noen som befinner seg på trening eller går på tur ved Knarvik stadion skal bli skadet.

Kontaktperson videre i AKS-77 vil være Arne Reigstad.

Mvh

Erlend Vik

Nestleder styret

<cid:image001.jpg@01D4AF15.0D87E1D0>

FIL AKS-77

Knarvik Stadion,

Juvikstølen 25, 5916 ISDALSTØ

[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)

Konto 52910508199

Org.nr: 993641782

----- Videresendt e-post -----

Fra: FIL AKS-77 <[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)>

Dato: fredag 10. mai 2019

Emne: Sikkerhet på friidrettsbanen / Kastbane.

Til: Atle Vaage <[atle.vaage@lindas.kommune.no](mailto:atle.vaage@lindas.kommune.no)>,Line.Valle@lindas.kommune.no

Hei.

Har dere fått vurdert noe angående dette?

Våre tiltak med å sette opp sperre tau fungerer dårlig, det er mange som ikke respekterer merkinga

Klubben sette også opp en stolpe for å feste sperre tau på mot NH hallen, denne er blitt fjernet.

Håper vi kan finne en løsning før noen blir skadet.

Mvh

Erlend Vik

Nestleder styret

<cid:image001.jpg@01D4AF15.0D87E1D0>

FIL AKS-77

Knarvik Stadion,

Juvikstølen 25, 5916 ISDALSTØ

[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)

Konto 52910508199

Org.nr: 993641782

----- Forwarded message -----

Fra: FIL AKS-77 <[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)>

Date: tor. 11. apr. 2019 kl. 09:33

Subject: Sikkerhet på friidrettsbanen / Kastbane.

To: Atle Vaage <[atle.vaage@lindas.kommune.no](mailto:atle.vaage@lindas.kommune.no)>

Cc: <[Line.Valle@lindas.kommune.no](mailto:Line.Valle@lindas.kommune.no)>, Fil AKS-77 <[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)>, <[jas@framo.no](mailto:jas@framo.no)>

Hei.

Vi må ha en dialog angående sikkerheten på kastbanen. Her må vi gjøre tiltak før vi får en hendelse.

Sender i første omgang til kommunen, men litt usikker om idrettsrådet også må informeres.

AKS-77 arrangerte 5 kamp kast stevne lørdag 6 April.

Vi ser det kan oppstå uheldige kast / episoder som kan føre til skadde på utøvere og publikum.

Denne dagen hadde vi en slegge som gikk gjennom netter - men ble stoppet i det ekstra gjerdenett som Arne har satt opp.

Det var også to kast som var svært nære med å gå over nettet på høyre side og ville truffet folk ved kuling.

Venstre side er blitt bedre etter utbedring, men også her gikk et kast nesten over innenfor det partiet som er utbedret.

Når slike ting skjer, må vi se på vårt ansvar.

etter å lest litt om ansvarsforhold, ser vi at vi må ta et felles grep for å få rettet opp i forholdet.

Det har gått bra lenge, men når vi får slike nesten hendelser setter det en støkk i oss alle.

Vi er klar over at det vil koste mye penger å oppgradere begge kastbur iht. gjeldene regelverk, slik så vi må finne noen strakstiltak.

Og da er det spesielt grusbane som er risikoutsatt.

Eks-

- Sperre gangvei langs kastbane med tau og skilt under trening og konkurranse. - Vår erfaring med dette er misnøye og at folk ikke respekter sperring.

- Flytte kuling lenger mot vest (innkjøring) for å få bedre avstand mellom kast ringene.

- Høyere vinger på venstre side som går mot gangvei og hovedbane. - Sveise på forlengelse av stolper.

- Nytt nett og bedre nettingsikring på utsiden.

Håper vi snart sammen kan se på tiltak som kan bedre sikkerheten for alle parter.

Vedlegg: Informasjon om ansvar og regler for godkjente kastbur.

Mvh

Erlend Vik

Nestleder styret

<cid:image001.jpg@01D4AF15.0D87E1D0>

FIL AKS-77

Knarvik Stadion,

Juvikstølen 25, 5916 ISDALSTØ

[post@aks77.no](mailto:post@aks77.no)

Konto 52910508199

Org.nr: 993641782

Få [Outlook for iOS](#)