
Fra: Alf Kvalheim <offiseren074@gmail.com>
Sendt: onsdag 11. desember 2019 09:05
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Atle Dingen; Hogne Haugsdal; Ketil Mikkelsen; Rune Kilen
Emne: 17/1176 - 19/36915

Viser til svar på overstående.

En fartshump skal som dere kanskje vet, være utformet slik at det skal være meget ubehagelig å ha en fart høyere enn i dette tilfellet 30 km/time, noen få øverst oppe i Alvermarka er nok utformet slik ja. En god del er utformet slik at en kan kjøre adskillig fortere over uten særlig ubehag.