



Eksist brannventil i kum

Mulig bekke inntak  
Avklares i detalj prosjekt

Ny brannventil i kum

Tilknytting forbruksvann og  
sprinkleanlegg  
Ny brannventil i kum

Overvann til bekk  
via infiltrasjonskum

Tilknytting spillvann  
Eksist brannventil i kum

### Tegnforklaring

- |                           |                        |                             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Eksisterende</b>       | <b>Ny</b>              |                             |
| Vannledning (VL)          | Vannledning (VL)       | Sandfangskum m/kuppelrist   |
| Spillvannsledning (SP)    | Spillvannsledning (SP) | Sandfangskum med kjeftesluk |
| Overvannsledning (OV)     | Overvannsledning (OV)  |                             |
| Avløpsledning felles (AF) |                        |                             |
| Ledning utgår             |                        |                             |
| Stakeum                   | Stakeum                |                             |
| Hydrant                   | Brannventil i kum      | Flomvei                     |
| Brannventil i kum         |                        |                             |

1	Va-rammeplan	30.10.12	MS	MS	MS		
REV.	REVIDERINGEN GJELDER	DATE	TEGN	KONTR	GODKJ	KONTR	GODKJ
			RV	RV	RV	OPPRAGSGIVER	
Knarvik Aust Felt B6							
Situasjonsplan		MALESTOKK	DATE	SIGN.			
		1:250	23.10.12	MS			
		TEGN. NR.		REV.			
		780-000		1			
<b>MILJØCONSULT AS</b>				FANTORTVEIEN 44 4072 BERGEN			
TEKNIKK RÅDGIVNING FOR VVS, INNEKLIMA OG SANITASJON				TELEFON 55286510 TELEFAX 55284140			
				E-Post: kontakt@miljoconsult.no			