



## Statens vegvesen

### Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N5210-2015</b>	Sveis nr.:	<b>2015081793</b>	Vedtaks nr.:	<b>N5210-2015</b>
Veg nr.:	<b>Fv 391</b>	fra Hp/km:	<b>01/1320</b>	til Hp/km:	<b>01/1360</b>
Strekning:	<b>Leknesvegen - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Leknesvegen</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Grave grøft og sette opp nytt skap inn mot fjellveggen</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>27</b>	<b>juli</b>	<b>2015</b>	Til dato:	<b>27</b>
					<b>august</b>
					<b>2015</b>
Annet:	Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 18.00.				

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	95 845 124
		Faks:	
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>		

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input checked="" type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trafikkvakt ved behov.		Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90

#### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **07.07.2015**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Tertnes Maskin as	
- Ansvarshavende: **Espen Thomassen.** Tlf./e-post: **90721743**  
 Stedsansvarlig(e): **Thomassen.Devik.Granberg.Henriksen** Tlf./e-post: **90721743/post@tertnesmaskin.no**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	<b>Nobina/Skyss</b>	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 

Det er skole i området. Dette må tas hensyn til. Ved behov skal det brukes trafikkvakt som kan rettlede og hjelpe vegfarende. Alt arbeid utføres ihh HB N301/101.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

**Bergen**

**07.07.2015**

**Statens vegvesen**

*Arve Løvteit*

**Arve Løvteit**

Sign. (etter fullmakt)

Sted

Dato



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	<b>N5210-2015</b>	Sveis nr.:	<b>2015081793</b>	Vedtak nr.:	<b>N5210-2015</b>
Veg nr.:	<b>Fv 391</b>	fra Hp/km:	<b>01/1320</b>	til Hp/km:	<b>01/1360</b>
Strekning:	<b>Leknesvegen - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Leknesvegen</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Grave grøft og sette opp nytt skap inn mot fjellveggen</b>				
Entreprenør:	<b>Tertnes Maskin as</b>				
Adresse:	<b>Toppemyr 12</b>	<b>5136 Mjølkeråen</b>	<b>vivian@tertnesmaskin.no</b>		
Ansvarshavende:	<b>Espen Thomassen.</b>			Tlf./e-post:	<b>90721743</b>
Stedsansvarlig(e):	<b>Thomassen.Devik.Granberg.Henriksen</b>			Tlf./e-post:	<b>90721743/post@tertnesmaskin.no</b>
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato:</b>	<b>27 juli</b>	<b>2015</b>	<b>Til dato:</b>	<b>27 august 2015</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906V/H	et behov
Anl.gjerde		v/ behov
Vakt		1

#### Merknader:

**NB. Undersøke grunneierforhold før oppstart.**

**Åpen grøft som forlates skal sikres.**

**Ved behov sttes det opp anleggs-gjerde mot myke trafikanter.**


**Trafikkvakt v/ behov.**

**Skap skal helt inn mot berg, ca 1 m fra fortau.**

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

#### Skisse:



Fylles ut av skiltmyndigheten:

**Bergen**

**07.07.2015**

Sted

Dato

**Statens vegvesen**

*Arve Løtveit*

**Arve Løtveit**

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: N5210-2015 Sveis nr: 2 015 081 793 Vedtak nr.: N5210-2015
Veg nr.: Fv 391 fra Hp/km: 01/1320 til Hp/km: 01/1360
Strekning: Leknesvegen - Lindås kommune Sted: Leknesvegen
Arbeid som skal utføres: Grave grøft og sette opp nytt skap inn mot fjellveggen
Ansvarshavende: Espen Thomassen. Tlf./e-post: 90721743
Entreprenør: Tertnes Maskin as Adresse: Toppemyr 12
Arbeidet utføres i perioden 5136 Mjølkeråen
Fra dato: 27 juli 2015 Til dato: 27 august 2015 E-post: vivian@tertnesmaskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Table with 4 columns: Forhold som kan medføre risiko for ulykke, Sannsynlighet, Konsekvens, and Prioritet. It lists various conditions like 'Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane' and 'grave grøft-sette opp nytt skap' with corresponding risk ratings.

Table for 'Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke'. It lists measures such as 'skilte', 'Godkjent Arbeidstøy / Godkjent sikring', and 'vakt for fotgjengerne'.

Merknader:

Her skal det settes ned ett nytt skap ved fjellveggen. Det er plass til skap mellom fjellvegg og fortau.

Det er god plass til passasje for forgjengerne. Personell hjelper fotgjengerne frem.

Det blir graving av 3m. rør fra stolpe til nytt skap

