

og Fiskarlagets Servicekontor as, avd. Vest

Bergen, 27.01.2016

Vår ref. 41/16/BSI/5.7.1.0

Dykkar ref. 15/19100

Fiskeridirektoratet region Vest  
Postboks 185, Sentrum  
5804 Bergen

Att: Britt Støylen

e-mail

## LINDÅS, STENEKAIEN-VÅGSEIDET – SØKNAD OM VASSLEIDNING.

Viser til Dykkar brev av 30.12.15, med vedlegg, vedkomande ovannemnde sak.

Fiskarlaget Vest har vore i kontakt med Nordhordland Fiskarlag om saka.

Ifølgje dykkar kartdatabase er delar av omsøkt område avmerka som gyteområde.

Fiskarlaget Vest meiner at vassleidningen må følgje eksisterande trasè, jf. vedlagde sjøkart.  
Det må nyttast fester for leidninga som ikkje fiskereiskap heftar i.  
Det er viktig at gyteplassen blir ivaretatt, og at arbeid i sjøen ikkje må gjerast i gyteperioden, og like etter.

Fiskarane fråskriv seg alt ansvar for skade på leidninga om ein under fiske skulle vere uheldig å setje seg fast i leidninga.

Med helsing  
Fiskarlaget Vest


Britt S. Instebo  
Britt Sæle Instebo

Kopi pr. mail: Nordhordland Fiskarlag  
Lindås kommune






# Lindås



Målestokk: 1:16 753

# Lindås, Fjellangervågen



Målestokk: 1:30 564