

---

**Fra:** Eigil Cato Johnsen <ecjohns@online.no>  
**Sendt:** 29. april 2015 14:36  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** Reguleringsendring - Helleåsen

Deres ref. 14/1917 - 15/6741

Kommentar til 2 punkter i reguleringsplan:

§ 1.1.4 Oppgradering av hytter til heilårsbustader.

Det refereres til "gnr 202 bnr 76 og 86". Det korrekte skal være gnr 202 bnr 72 og 86. Vår eiendom Helleåsen 37 bestod av gnr 72 og 78 frem til 16.09.2013 da gardsnumrene ble slått sammen til gnr 72 i matrikkelen.

### § 3.1 KOMBINERT GRØNSTRUKTUR

I kartene vises gangsti fra Helleåsen til bygdevei mellom gnr 202 bnr 72 og gnr 20 bnr 154. Med tanke på passus "Utforming må tilpassast terreng." så tillater ikke topografien anleggelse av gangsti her. Dette kan verifiseres ved å studere kartkotene. Gammel gangsti går naturlig i skar nedenfor berg og over gnr 202 bnr 154 slik denne eiendommen er inntegnet på kart.

Med hilsen  
Eigil Cato Johnsen  
Kristofer Jansons vei 34  
5089 Bergen  
Tlf. 91594159