

14/2549

03-February-2016

Lindås og Meland Brannvern

Stølen 7

5914 Isdalstø.

Veedrørene Lurevegen 583

Bygningsnr: 176224584 avtale nr:44397.

Deres referanse:Morten Renholm.

Monstad den29 jan 2016.

LINDÅS KOMMUNE	
Klasse: j	
03.02.2016	
Arbeidsnr: j	Utskrift
Sted: j	Tilgjengelig

Som der vart vist til under befaringen var der montert varmepompe til oppvarming. Peisovn er kun i bruk til peiskos og brukes ikkje for oppvarming.

Undeteinede ønsker derfer å montere rør inn i skorseinen når dagens leietaker flytter og før ny leietaker flytter inn. Dette grunnet ulemene arbeidet vil medføre for leietaker.

Skorsteinen har ingensynlige skader verken utvendig eller invendig, ser derfor inge umiddelbar fare med dagens bruk.

Vil opplyse att der var ingen bruk for fyring under kuldeperioden som var no i januar.

Håper denne orienteringen om reperasjon kan aksepteres.

Med venlig hilsen,

  
Tor Feivestad

Lurevegen 587

5912 Seim.