

---

**Fra:** Eilin Houlison Molvik  
**Sendt:** 23. februar 2016 08:39  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** Ettersending av tilleggsinformasjon gnr 202 bnr 156 deres referanse 15/4189 - 16/3380  
**Vedlegg:** 932015-100 Plan kjeller rev D.pdf; 932015-111 Fasade øst rev B.pdf; 932015-114 Fasade vest rev. D.pdf; 932015-121 perspektiv fra vest rev A.pdf; 932015-122 perspektiv fra øst rev A.pdf; Kvittering for nabovarsel 17.02.16.pdf; Samtykke VA-plan 18.02.16.pdf; 932015-200 Situasjonsplan rev. D.pdf

Kan dere registrere inn på sak

Med helsing

Eilin H. Molvik, rådgjevar

Ikkje send svar direkte på denne e-posten.

Svar eller førespurnadar rettast til: [postmottak@lindas.kommune.no](mailto:postmottak@lindas.kommune.no)

Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.

---

**Fra:** Christoffer Volnes [<mailto:Christoffer@jtas.no>]  
**Sendt:** 18. februar 2016 15:39  
**Til:** Byggesak Lindås  
**Kopi:** Eilin Houlison Molvik  
**Emne:** Tilleggsinformasjon gnr 202 bnr 156 deres referanse 15/4189 - 16/3380

Hei

Følgende har blitt gjort for å følge opp punktene som ble nevnt i førebels svar datert 10.02.16.

1. Rørleggermelding er blitt sendt gjennom kommunens nettside fra Stord VVS ved Odd Olsen 17.02.16.
2. Revidert kjellerplan er vedlagt. Det er nå spesifisert at kjøkken er i samme rom som stue.
3. Se vedlagt svar fra Geir Styve. Han aksepterer VA-planen, og megler er i gang med å formalisere denne avtalen. Han har også samtykket i nabovarsel for endret situasjonsplan og fasader.
4. Situasjonsplan er endret så ingen av de nevnte tiltakene kommer utenfor byggegrense.
  - a. Støttemur er forkortet med ca. 1 m. Siden biloppstillingsplasser er flyttet på, endres behovet for støtte av terrenget.
  - b. Biloppstillingsplasser er flyttet til foran hovedinngang.

- c. Huset er flyttet ca. 20 cm mot sørøst for at trappen skal komme innenfor byggegrensen. Vi har vurdert at rekkverk til kanten ved siden av trappen ikke er nødvendig siden dette er en skråning, ikke et fall. Håndlister/rekkverk til selve trappen skal likevel settes opp.

Vedlagt reviderte tegninger og svar fra nabo Geir Styve. Øvrige tegninger har ikke blitt nevneverdig endret.

Med vennlig hilsen  
Christoffer Volnes

[Christoffer@JTAS.no](mailto:Christoffer@JTAS.no)  
tlf: 920 76 833

**J. TUFTELAND AS**

Postboks 131  
5401 STORD

[www.jtas.no](http://www.jtas.no)

Tel. 53 40 24 60  
Fax 53 41 34 66

