



Snitt akse 2 og 3

BYGG 1



Snitt akse 8 og 10

BYGG 2



Utslagretning for golfballer

|   |                  |                   |   |         |                                   |  |
|---|------------------|-------------------|---|---------|-----------------------------------|--|
| Meland golfklubb<br>Beitingsvegen 50<br>5918 FREKHAUG   | Mål:<br>1:100    | Dato:<br>21.06.17 | Rev.:   |         |                                   |  |
| Bygninger golfklubb Meland<br>Snitt bygg 1 og bygg 2  | Teikn.nr.:<br>02 | Tegn.:<br>LHS     | Godkj.:<br>HBJ  | INDEKS: | ENDRINGEN GJELDER:                |  |
| <p><b>BYGGADMINISTRASJON</b><br/>Harald Bjørndal a.s.</p> <p>PROSJEKTADMINISTRASJON-REGULERING-KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING<br/>5640 EIKELANDSOSEN TLF 56581130 E-POST:post@byggadmin.no</p> |                  |                   | PROSJEKT:   |         | MELAND GOLFKLUBB 2017             |  |
|   |                  |                   | TEGNINGSTITTEL:   |         | Snitt                             |  |
|   |                  |                   | Vestlandske Limtreindustri AS<br>Holsundvegen 310, 5642 HOLMEFJORD<br>Tlf. 56 58 07 00 E-post post@vlimtre.no<br>www.vlimtre.no |         | DATD: 06.04.17                    |  |
|   |                  |                   | 321 02  |         | TEGN. AV: J. Laupsa<br>KONTR. AV: |  |