



BERGLUFT

BERGEN LUFTEKNIKK A.S.

Meland Rådhus
Postboks 79
5906 Frekkhaug

Hardangerveien 708-December-2014
5224 Nesttun

Telefon : +47 55 29 12 00
E-Mail: sveinung@bergluft.no

Bankgiro: 6501.05.19173

Foretaksnr: NO 925 422 622 MVA

Att: Erik Knag Johannesen

Bergen 05. desember 2014

Vedrørende: Branntetting Meland Rådhus

Viser til deres brev av 01.12.2014.

Vi ser at det i deres brev refereres til tidligere kommunikasjon gjeldene faktura 8473.

Denne kommunikasjon det her vises til er en telefonsamtale som vi to hadde gjeldene saken. Her ble det fra din side stilt spørsmål gjeldene faktura adresse på faktura nr 8473.

Spørsmålet var da om ikke dette skulle faktureres direkte mellom oss utførende.

På dette spørsmål besvarte vi følgende; vi har ikke kontraktsforhold til de andre involverte parter, og vi kan således ikke sende faktura direkte til de.

Dette blant annet med bakgrunn i at det var firmaer som er berørt av saken som ikke deltok på felles møte i februar 2014.

Telefonsamtalen ble avsluttet med at dette skulle gå via dere.

I h h t avtale som ble inngått med før vi startet arbeidene, skulle vi fakturere Meland Kommune, og forfall på faktura skulle settes 2 mnd frem i tid slik at dere skulle ha tilstrekkelig tid på dere til å foreta en gjennomgang med de andre involverte parter.

At vi nå mottar et brev etter at forfallsdato er passert med kommentarer på at det er noen små korrigeringer på antall tettinger og om krav at faktura skal gjøres opp når de andre har betalt inn sin andel. Finner vi meget utidig. Dett kan ikke aksepteres.

Antallet tettinger –

162 gjennomføringer er tettet, av disse er det 2 stk som kun har tetting på en side.

Det skal stemme med totalt 322 tettinger som er oppført.

Antall tettinger som er registret er på skjem 163-

1 stk gjelder en vegg del som er 1 x 1 som vi ikke kan tette. Dette må tømres inn å se på- se tetting nr 67. Vi ser at vi i brevet har ført at det er foretatt optelling på 160, dette er nok en skrivefeil. Men dersom dette er problemet kan vi kreditere kostnadene gjeldene disse to hullene.

Vi har vært i kontakt med berørte firma, og får opplyst at de ikke har hørt fra dere gjeldene denne sak. Vi finner dette meget merkelig, da også på bakgrunn av den lange behandlingstid som er gitt dere. Faktura 8473 krediteres ikke, dersom dere mener det er behov for en gjennomgang ber vi dere ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Bergen Luftteknikk A/S

Hardangerveien 708-December-2014

Sveinung Selstø

Daglig leder

Foretaksreg.: NO 925 422 622 MVA



LUFTBEHANDLINGSANLEGG FOR KONTOR, NÆRINGSBYGG. SKIP OG OFFSHORE

